**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| Protokollnummer: | 48208891 |
| Auftrags-Nr / Referenz: | 21387100 |
| Besichtigungsdatum: | 19.10.2026 |

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | BYD Atto 3 Design | | |
| **Kennzeichen** | PIR-PC 70E | **Vehicle Identification number** | LGXCE4CB2P2005236 |
| **Erstzulassung** | 23.10.2023 | **Laufleistung (abgelesen)** | 24.855 km |
| **HSN/TSN** | 2160 / AAB 00002 | **Kraftstoffart** | Elektro |
| **Fahrzeugart** | Geländewagen | **Antriebsart** | Frontantrieb |
| **Schadstoffklasse** | 2017/1151 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Direktantrieb |
| **Farbe** | Weiß Metallic | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 65 kW | **Nächste HU** | 10/2026 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | vorhanden / vollständig | **Restlauf bis Service** | 22.831 km |
| **Letzte Wartung** | 10/2025 bei 18.868 km | **Polsterart** | Leder |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Blau-Grau |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 2.160 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden | **Anzahl Halter** | unbekannt |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 5 / 5 |
| **Vertragsnummer** | 12055609 | **Re-Import** | Nein |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/50 R18 101V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 3mm / 2mm | n.i.O. |
| 2 | 235/50 R18 101V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 5mm / 5mm | i.O. |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/50 R18 101V | Sommerreifen auf ohne | Continental | 5mm / 5mm | i.O. |
| 2 | 235/50 R18 101V | Sommerreifen auf ohne | Continental | 5mm / 5mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirefit | | | | | 12/2026 |

### Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Ablagetasche Vordersitze |
| Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC) |
| Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar |
| Airbag: Fahrerseite |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Airbag: Kopfairbag vorne |
| Airbag: Mittelairbag vorn |
| Airbag: Seitenairbag vorn |
| Antiblockiersystem (ABS) |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar |
| Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke) |
| Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC) |
| Bremsleuchte, dritte |
| Dachreling aus Aluminium |
| Einparkhilfe, vorne und hinten |
| Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH) |
| Elektronische Bremsverteilung (EBD) |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz |
| Fernlichtassistent |
| Fußraumbeleuchtung vorne |
| Gepäckraumabdeckung |
| Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC) |
| Getriebe: Direktantrieb |
| Heckklappe elektrisch |
| Heckscheibe, beheizbar |
| Heckscheibenwischer |
| Kamera 360° |
| Kindersicherung manuell |
| Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen |
| Klima: Luftreinigungssystem PM2.5 |
| Klimaautomatik |
| Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW) |
| Kopfstützen hinten |
| Kopfstützen vorne |
| Lackierung: Metallic |
| Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC) |
| Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent |
| Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent |
| LED-Leseleuchten vorne, hinten |
| LED-Rückleuchten |
| LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer |
| LED-Tagfahrlicht |
| LED-Türleuchten |
| Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder |
| Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter |
| Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB) |
| Notruf |
| Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Polster: Kunstleder Zweifarbig |
| Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB) |
| Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6" Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service |
| Reifendruckkontrollsystem, aktiv |
| Räder: Leichtmetallfelgenräder 18" Reifen 235/50 R18 |
| Rückspiegel automatisch abblendend |
| Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion |
| Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel |
| Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start |
| Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung |
| Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar |
| Sitze: Belüftete Rücksitze |
| Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar |
| Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar |
| Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung |
| Sitze: Sitzheizung Vordersitze |
| Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite |
| Steckdose 12V |
| Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten |
| Toter Winkel Warnung (BSD) |
| Traktionskontrollsystem (TCS) |
| Türöffnungswarnung (DOW) |
| USB Anschlüse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) |
| Wegfahrsperre |
| Wärmepumpe |
| Zentralverriegelung |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Rad/Reifen | Reifen vorn - verschlissen |
| 2 | Blinkleuchte | Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 3 | Außenspiegel rechts | Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 4 | Seitenwand links | Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern |
| 5 | Verkleidungen/Abdeckungen | Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle(n) |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| Keine feststellbar | | |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: E-Fahrzeug

## Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
  Dies hat folgenden Grund: .

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum




**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7:** FIN



**Abbildung 8:** Innenraum vorne




**Abbildung 9:** Kombiinstrument




**Abbildung 10:** Kombiinstrument





**Abbildung 11:** Laufleistung



**Abbildung 12:** Instrumententafel

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 13:** Zulassungsdokument(e)


**Abbildung 14:** Innenraum hinten



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung


**Abbildung 16:** Ladebuchse/Tankstutzen




**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach





**Abbildung 19:** Sonstiges





**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges



**Abbildung 23:** Sonstiges





**Abbildung 24:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürf… erneuern




**Beschädigung #3:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern