TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48563016
Auftrags-Nr / Referenz:	52096530
Besichtigungsdatum:	05.11.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model S Longrange		
Kennzeichen	M-TZ 95E	**Fahrgestellnummer**	5YJSA7E53PF507439
Erstzulassung	12.07.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	77.599 km
HSN/TSN	1480 / ABH 00005	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	218 kW	**Nächste HU**	07/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Beige
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.534 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52096530	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	285/40 R19 107Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	285/40 R19 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Allradantrieb mit Dualmotor
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsystem

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bordmonitor 17-Zoll-Touchscreen mit digitalem Kombinationsinstrument
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk Das System passt die Bodenfreiheit automatisch an, um mehr Komfort zu bieten und das Model S in seiner aerodynamischsten Einstellung für maximale Reichweite zu halten.
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (2)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Standard
Ludicrous Modus
Mittelkonsole mit versetzbaren Armauflagen
Navigation mit Kartenmaterial
Notbremsautomatik
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Radiozubehör: Audiosystem-960-Watt 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung
Räder: 19-Zoll Tempest-Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
Steckdose: USB-C
Tote Winkel Überwachung
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperre
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lenkrad: Yoke Lenkung
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz
Sitze: Premium Sitze mit Creme Innenraum - Walnuss Dekor

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Flugrost an allen Türen) - Lackmangel - aufbereiten
2	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - Kratzer - Wertminderung
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
5	Tür hinten links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
6	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Hepa Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen
8	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Vorne rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern
9	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Flugrost an allen Türen) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Flugrost an allen Türen) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Flugrost an allen Türen) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Flugrost an allen Türen) - Lackmangel - aufbereiten



Beschädigung #2: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #2: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Tür hinten links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Hepa Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Vorne rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Vorne rechts… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Vorne rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Vorne rechts… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern