22346/24802

Standplatz:

01.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	AP -R 6969E	Fahrgestell-Nummer:	KMHJ8816FNU019828
Vertrags-Nummer:	96478081	Erstzulassung:	22.09.2022
Internes KZ:	15055612	Kilometer-Stand:	53392
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

Lackierung: Cocoon Silver Metallic | Polsterung: Kunstleder grau | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**69.831,93**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Cocoon Silver Metallic	0,00
Kunstleder grau	0,00
Metallic-Lackierung	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**69.831,93**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**83.100,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	77.290,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	1,0000	Tankinhalt:	157
Max. Km/h:	177	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1889	zul. Gewicht (kg):	2340

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **96478081**
Amtliches Kennzeichen: AP -R 6969E

Übersicht erstellt am: 01.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **96478081**
Amtliches Kennzeichen: AP -R 6969E

Übersicht erstellt am: 01.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA-Nr: 0492 / 0100038146 / 2026 / B091918000003 vom 21.09.2026


DEKRA Automobil GmbH
St.-Christophorus-Str. 3, 99092 Erfurt


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Erfurt
St.-Christophorus-Str. 3
99092 Erfurt
Telefon 0361 / 7432-300
Fax 0361 / 7432-555
E-Mail erfurt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Oliver Gebauer
Tel. direkt 03617432-500

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **AP R6969E** **FIN** **KMHJ8816FNU019828**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215437671
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	10.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	21.09.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Oliver Gebauer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Erfurt, St.-Christophorus-Str. 3, 99092 Erfurt, im Beisein von Herrn Rommeiß.
Bewertet auf	21.09.2026
Betrifft	Vertragsnummer 96478081 Auftragsnummer ELSRM005921 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.481,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.244,54 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.481,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.244,54 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 184 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Frontstoßfänger linksseitig (partiell)*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.09.2022	Letzte Zulassung	22.09.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	NEXO
Aufbauart	SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHJ8816FNU019828
HSN / TSN	8252 / AIQ	Schlüssel-Nr.	40344407
Km-Stand abgelesen	53392	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	BZ/Wasserstoff	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	32	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;W;BZ/W;E ext
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER / Perlcoloreffekt / Wasserbasis / 3-Schicht

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV HMC FR	S /O	4 mm
	rechts	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV HMC FR	S /O	4 mm
2	links	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV HMC FR	S /O	6 mm
	rechts	245 / 45 R 19 98 W	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV HMC FR	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion, Airbag, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage und elektrische Wegfahrsperre, Anfahralarm Vorderfahrzeug FVSA, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatischer Einparkassisten, Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch anklappbar, vertellbar und beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bordcomputer mit 10,25-Zoll-Farb-Display, Bremsassistent (BAS), Dachspoiler mit Dritter Bremsleuchte, Drive Modes (Normal/Eco/Eco+), Einfahrbare Türgriffe, Einparkhilfe hinten / vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarnsystem (FCA) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung,inkl. City-Notbremsfunktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: Direktantrieb, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lackierung: Perleffekt, Lederlenkrad, Lenkrad beheizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule längs- und höhenverstellbar, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Navigationssystem, Parkbremse elektrisch, Polster: Kunstleder, Querverkehrswarner hinten, Radio: Audioanlage, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Sicherheitsgurte, Sitze vorne beheizbar, Sitze vorne elektrisch einstelbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet, Stauassistent (LFA), Steckdose 12 Volt (2), Telematiksystem - Bluelink, Totwinkel-Assistent aktiv (BCA), USB-Anschluß, Umfeldbeleuchtung, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Verkehrszeichenerkennung, Virtual Engine Sound System (VESS), Voll-LED Scheinwerfer (Bi-Funktion), Zentralverriegelung, eCall Notrufsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 28.08.2026 bei Kilometerstand 53.081

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Heckstoßfänger - Unterteil, rechtsseitig eingedellt, erneuern (Bild 10, 11)	789,08	939	100	-789,08	-939
2. Heckstoßfänger - Blende, aufgeschürft/eingekerbt, erneuern (Bild 7, 8, 9)	396,64	472	100	-396,64	-472
3. Haltbarkeit der Füllflasche Tire Fit abgelaufen, erneuern (Bild 6)	58,82	70	100	-58,82	-70
Gesamt	**1.244,54**	**1.481**		**-1.244,54**	**-1.481**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung B-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Oliver Gebauer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Haltbarkeit der Füllflasche Tire Fit abgelaufen



Bild 7 : Heckstoßfänger - Blende, aufgeschürft/eingekerbt




Bild 8 : Heckstoßfänger - Blende, aufgeschürft/eingekerbt




Bild 9 : Heckstoßfänger - Blende, aufgeschürft/eingekerbt



Bild 10 : Heckstoßfänger - Unterteil, rechtsseitig eingedellt



Bild 11 : Heckstoßfänger - Unterteil, rechtsseitig eingedellt