TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48259840
Auftrags-Nr / Referenz: 22040702
Besichtigungsdatum: 30.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Subaru Forester 2.0X Lineartronic Platinum		
Kennzeichen	D-HG 3003	**Fahrgestellnummer**	JF1SJ5LC5KG411868
Erstzulassung	16.12.2019	**Laufleistung (abgelesen)**	102.706 km
HSN/TSN	1842 / AAI 00008	**Kraftstoffart**	Benzin
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Perleffekt	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	11/2026
Hubraum	1.995 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Letzte Wartung	02/2025 bei 81.862 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Anthrazit-Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.015 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	10058887	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.
2	225/55 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefach mit Getränkehalter in den Türen
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung
Airbag: Fahrer- und Beifahrer-Frontairbags
Airbag: Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag
Airbag: Fahrer-Knieairbag
Airbag: Kopfairbags (Curtain-Airbags), vorne und hinten
Aktiver Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung
Aluminium Pedale
Antiblockiersystem (ABS)
Audiosystem mit Lenkradbedientasten und Spracherkennung
Auspuffblende verchromt
AUX-IN Buchse zum Anschluß einer externen Audioquelle

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch beheizbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
Außenspiegel mit integriertem LED-Blinker
Außentemperaturanzeige mit Frostwarner
Befestigungsösen im Gepäckraum
Berg-Abfahrhilfe, elektronisch geregelt (hill descent control)
Berg-Anfahrhilfe, elektronisch geregelt (hill start assist)
Colorverglasung
Dachantenne "Finne", schwarz lackiert
Dachreling silber
Drehzahlmesser
Fahrdynamikregelung, elektronisch (Vehicle Dynamics Control)
Fahrer-Informationssystem zwischen den Cockpit-Rundinstrumenten
Fahrerassistenzsystem "EyeSight" Fahrer-Assistenzsystem zur Fahrerunterstutzung mittels: - adaptiver Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, - aktivem Spurhalteassistenten (funktionsfahig ab ca. 60 km/h), - Spurleitassistenten und eines Assistenten zur Wiederaufnahme der Fahrt sowie zur moglichen Unfallverhinderung mittels eines Notbremssystems mit Kollisionswarner und eines Anfahr-Kollisionswarners.
Fensterheber elektrisch vorne und hinten mit Zentralsperre
Frontgrill verchromt
Frontscheiben-Wisch-/Waschanlage 3-stufig einstellbar mit Automatikbetrieb
Frontscheibenwischer-Enteiser
Gangwahlanzeige
Gepäckraumabdeckung ausziehbar (Rollo)
Geschwindigkeitsregelanlage mit Lenkradbedientasten
Gespann-Stabilisierungssystem
Getriebe: Automatik-Getriebe Lineartronic stufenlos
Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer (vorne)
Heckklappe, elektrisch
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, 2-stufig einstellbar mit Intervallbetrieb
Heckscheibenheizung
Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert
Hochdruck-Scheinwerferreinigungsanlage
Innenraumbeleuchtung mit Zeitverzögerung
Interieurleisten Carbonoptik schwarz/silber
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen, hinten rechts und links, mit Top Tether-Halterung
Keyless access und Start-/Stopp-Knopf Keyless access (schlüsselloses Zugangssystem) Start -/Stopp-Knopf (anstelle Zündschloss)
Klimaautomatik, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar (2 Zonen)
Kopfstützen für alle Passagiere, abnehmbar und vorne in der Neigung verstellbar
Laderaum-Gleitschienen Für ein reibungsloses Verschieben von Gepäckstücken und Ladung wurden vier silberfarbene Schienen auf dem Laderaumboden montiert.
Laderaumboden wasserabweisend Der Laderaumboden besteht aus wasserabweisendem PVC -Material.
LED-Bremslichter und -Nebelschlussleuchte

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
LED-Fernlicht
LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht und Nachleucht-Funktion (Ausschaltverzögerung) - LED-Fernlicht - automatische Leutchtweitenregulierung
LED-Tagfahrlicht
Lederknauf auf Gangwahlhebel
Lenkrad höhen- und längsverstellbar
Lenkrad: Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lenkradheizung Taster am Lenkrad Ausschalt-Automatik nach ca. 30 Minuten
Leselampen vorne
Lichtsensor für automatische Abblendlichtschaltung
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehaltern
Mittelkonsole mit Staufach, vorne
Mittelkonsole mit verschiebarer Armablage, vorne
Multifunktionsdisplay, mehrfarbig
Navigationssystem mit Multi-Touchscreen-Monitor und Subaru MapCare (Karten -Updatefunktion)
Nebelscheinwerfer
Niveauregulierung, automatisch (hinterachse)
Notbremssystem mit Kollisionswarner
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch
Permanenter Allradantrieb Symmetrical AWD
Polster: Ledersitze vorne und hinten partiell mit Kunstleder
Radio: Audiosystem 7"-Display mit CD-Player, 2 USB-Anschlüssen und 6 Lautsprechern Digitalradio DAB+
Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle
Regensensor
Reifenluftdruck-Kontrollsystem (TPMS)
Rundum-Aufprallschutz
Räder: Leichtmetallfelgen 18" 7J x 18 mit Bereifung 225/55 R18
Räder: Notrad in der Größe T145/80 D 17
Rückfahrkamera mit Kamerabild im Radio- oder Navi-Display
Rücksitzlehne in der Neigung verstellbar
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung
Rücksitzlehnen, asymmetrisch geteilt umklappbar (60/40)
Schaltwippen am Lenkrad
Scheiben hinten abgedunkelt
Seitenbildmonitor Eine in den Außenspiegel auf der Beifahrerseite integrierte Kamera hilft dem Fahrer in unübersichtlichen Fahrsituationen, z. B. beim Einparken an einer Wand oder einem hohen Bordstein. Das Kamerabild wird direkt auf das Multifunktionsdisplay im Cockpit übertragen
Servolenkung, elektrisch
SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte mit Höhenverstellung, vorne
Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitzheizung hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Sitzheizung vorne
Sonnenblenden mit Verlängerungseinschub
Spurhalte- und Spurleitassistent
Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent Passives Sicherheitssystem zur Fahrerunterstützung, bestehend aus: - Totwinkelassistent Registriert Fahrzeuge im toten Winkel und zeigt dies über eine Warnlampe im Außenspiegel an - Spurwechselassistent Registriert Fahrzeuge, die sich auf der benachbarten Spur von hinten nähern. Eine Warnung erfolgt über den Außenspiegel - Querverkehrassistent Registriert beim Rückwärtsfahren Fahrzeuge, die sich als Querverkehr nähern. Eine Warnung erfolgt optisch über den Außenspiegel und akustisch
Start-/Stopp-Knopf (anstelle Zündschloss)
Steckdose: 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole
Stop & Go Startautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
SUBARU STARLINK-Infotainmentsystem
Tagfahrlicht (LED)
Telefon: Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone mit Lenkradbedientasten und Spracherkennung
Türgriffe, (innen) verchromt
Wegfahrsperre, elektronisch
X-Mode Allrad-Assistenzsystem
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung und Aktivierungsbestätigung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Perl-Effekt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Lackmangel - Wertminderung
2	Stossfänger vorn	Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair
4	Interieur	Innenraum (Tierhaltung) - verschmutzt - aufbereiten
5	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Lackmangel - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Tierhaltung) - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Tierhaltung) - verschmu… - aufbereiten



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (Tierhaltung) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts
Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Heckklappe/-tür, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür