DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHNE1 R4169545	Erstzulassung	17.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	HS-TI 19	Laufleistung	22 537 km
Modell	208 PureTech 100 Allure	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys SLC Essen



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
6.0 mm

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
6.0 mm



Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
7.0 mm

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen
7.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	322,00€	**Nettokosten**	**579,70€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	224,30€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**250,16€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Innenschäden

4



Bauteil	Führung Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	0,39€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**12,23€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		


5



Bauteil	Führung Hutablage	Reparaturzeit	-	Teilekosten	0,39€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**0,33€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

8

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**127,50€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.219,92€**