**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| Protokollnummer: | 48395896 |
| Auftrags-Nr / Referenz: | 18117262_1 |
| Besichtigungsdatum: | 06.10.2026 |

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | MAXUS eDeliver 9 L3H2 (72 kWh) | | |
| **Kennzeichen** | FG-AT 11E | **Fahrgestellnummer** | LSH14J4C6NA104920 |
| **Erstzulassung** | 07.10.2024 | **Laufleistung (abgelesen)** | 10.064 km |
| **HSN/TSN** | 2184 / AAD 00036 | **Kraftstoffart** | Elektro |
| **Fahrzeugart** | Transporter | **Antriebsart** | Frontantrieb |
| **Schadstoffklasse** | 2017/1151 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Direktantrieb |
| **Farbe** | Weiß Uni | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 70 kW | **Nächste HU** | 10/2028 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | vorhanden / vollständig | **Restlauf bis Service** | 730 Tag(e) |
| **Letzte Wartung** | | **Polsterart** | Stoff |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Anthrazit-Schwarz |
| **Nachlackierung** | Keine Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 3.500 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden | **Anzahl Halter** | 1 |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 3 / 4 |
| **Vertragsnummer** | 18117262_1 | **Re-Import** | |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/75 R16 116/114R C | Sommerreifen auf Leichtmetall | Avon | 10mm / 10mm | i.O. |
| 2 | 215/75 R16 116/114R C | Sommerreifen auf Leichtmetall | Avon | 10mm / 10mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzrad | 215/75 R16 116/114R C | Sommerreifen auf Stahl | Avon | 10 | |

## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| 10"-Touchscreen, Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay bzw. QD-Link (Android Screen Mirroring) |
| Ablagefächer - 2 Getränkehalter - Flaschenhalter in den Türen - Sonnenbrillenfach |
| Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag |
| Airbag: Seitenairbags |
| Airbag: Vorhangairbags |
| Alarm |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
| --- |
| Antiblockiersystem (ABS) |
| Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar inkl. Seitenblinker |
| Berganfahrhilfe (HHC) |
| Bordcomputer |
| Bremsassistent |
| Bremsleuchte, dritte |
| Drei Fahrmodi: ECO/Normal/Sport |
| Drei Rekuperationsstufen: Leicht, Mittel oder Stark |
| Elektrische Feststellbremse |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| Fensterheber elektrisch |
| Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert |
| Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie oder 100.000 km - das zuerst Erreichte gilt - 8 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km auf die Lithium-Ionen-Batterie |
| Geschwindigkeitsregelanlage |
| Getriebe: Direktantrieb |
| Gummifußmatten |
| Heckstoßfänger mit Trittstufe |
| Keyless-Go-System mit Start-Stopp-Knopf - und zwei Schlüsselfernbedienungen |
| Klimaanlage |
| Kopfstützen (3) |
| Lackierung: Uni |
| Ladekabel für Wallbox Mode-3-Ladekabel (Typ 2, 11 kW) |
| LED Beleuchtung im Laderaum |
| LED-Leselampe |
| LED-Scheinwerfer |
| Lenkrad höhenverstellbar |
| Lichtsensor |
| Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung |
| Nebelscheinwerfer |
| Polster: Stoff |
| Radiozubehör: USB-Anschluss |
| Regensensor |
| Reifendruckkontrollsystem |
| Räder: Leichtmetallfelgen 16" mit Reifen 215/75 R16 |
| Räder: Vollwertiges Reserverad |
| Rückfahrkamera |
| Servolenkung elektrisch |
| Sicherheitsgurte: Dreipunktgurte (3) |
| Sitze: 4 Sitzplätze in Reihe 2 |
| Sitze: Doppelbeifahrersitz - mit klappbarer Schreibunterlage und Stauraum unter der Sitzbank |
| Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne |
| Spurwechselassistent (LCA) und Totwinkelüberwachung (BLIS) |
| Steckdose 12V |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Tagfahrlicht LED |
| Tür: Heckflügeltüren mit 180° Öffnungswinkel |
| Tür: Schiebetür rechts |
| Vordere/hintere Parksensoren |
| Wegfahrsperre |
| Zentralverriegelung |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Paket: Plus-Paket - Adaptive Geschwindigkeitsregelung - Automatisches Notbremssystem (AEBS) - Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern. - Spurverlassenwarner (LDW) + Spurhalteassistent (LKA) - Sitzheizung - Digitalradio DAB+ |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Seitenwand links | Seitenwand (Beule nachaußen) - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 2 | Schweller links | Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 3 | Schweller rechts | Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 4 | Motor | Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern |
| 5 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 6 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern |
| 7 | Verglasung | Frontscheibe (Im Randbereich) - Steinschlag - erneuern |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Koffer | Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 2 | Heckklappe/-tür | Heckklappe (Innen) - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| Keine feststellbar | | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum




**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7:** FIN




**Abbildung 8:** Innenraum vorne



**Abbildung 9:** Kombiinstrument




**Abbildung 10:** Laufleistung



**Abbildung 11:** Instrumententafel




**Abbildung 12:** Zulassungsdokument(e)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach





**Abbildung 13:** Zulassungsdokument(e)





**Abbildung 14:** Zulassungsdokument(e)





**Abbildung 15:** Zulassungsdokument(e)



**Abbildung 16:** Innenraum hinten




**Abbildung 17:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig


**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand (Beule nachaußen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Seitenwand (Beule nachaußen) - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #4:** Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Wiesenring 2
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

**Empfänger**
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe (Im Randbereich) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe (Im Randbereich) - Steinschlag - erneuern