Stibl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft *:* PKW Opel Corsa F 1,2 Direct Injection Turbo Eur

Reparaturfirma *:* Autoservice Wien - Lagermax, Seitenhafenstr. 15, 1020 Wien
Besichtigung *:* am 15.01.2026 um 10:05, anwesend: keiner
Besichtigungsort *:* Autoservice Wien - Lagermax, Seitenhafenstr. 15, 1020 Wien
Bes.-Zustand *:* unzerlegt,verschmutzt
Zur Beweissicherung wurden 22 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrgestell-Nr.	*:* VXKUPHNS5R4210196	***Hubraum/Leistung***	*:* 1 199 cm³ / 96,00 kW
National-/Modellcode	*:* 276728 / 1B	***Kraftstoffart***	*:* Benzin unverbleit
Amtl. Kennzeichen	*:* [A] W-84704 C	***Eigen-/Gesamtgew.***	*:* 1 233 kg / 1 650 kg
Erstzulassung	*:* 27.08.2024	***Sitzplätze***	*:* 5
Tachostand	*:* 25 892 km abgelesen	***Nächste § 57a Beg.***	*:* August 2027
Alter	*:* 17 Monate	***Plakette-Nr.***	*:* SIEHE FOTO
Lackart/Farbe	*:* 2-SCHICHT-METALLIC / silber	***Allgemeinzustand***	*:* genügend
Lackzustand	*:* optisch mittel		

Bitte Anmerkung beachten!

Voraussichtliche Instandsetzungskosten:

Beschädigung: vo. mitte, vo. re..	exkl. USt.	EUR	9 624,23
Reparaturdauer ca. 3 Arbeitstage	+ 20% USt.	EUR	1 924,85
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**11 549,08**

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 3
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 3

© by Audatex 1990-2026

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 07.2024, ELEK ARCHITEK R3 ECO, KONDENS 20DM2 12MM, KAELTEMITTEL R1234YF, KLIMAAUTOMATIK, SEITEN/HECKSCH ABGED, AKUSTIK VERBESSERT, BREMSANL AUTOMATISCH, FENSTERHEBER H ELEKT, A-SPIEGEL PREMIUM, SENSOR TOTERWINKEL, 2 STECKDOSE USB, VISIO PARK 1, SCHEINWERFER ECO LED, EINPARKHILFE V/H, RUECKLEUCHTEN LED, AUSST STOFF BANDA, FAHRERSITZ HOEHENVER, MITTELARMLEHNE, PEDALTRAEGER ALU, INNENSP ABBLENDAUTOM, DEKOR I SCHWARZ, FRONTSCH/REGENSENSOR, TUERGRIFFE LACKIERT, DACHKONSOLE 3-LED, 2 SCHLUESSEL FERNBED, STOP-START-ANLAGE, DAEMMUNG U MOTOR, KUEHLER 21DM2 21MM, KEYLESS ENTRY/START, KRAFTST-BEH 44 LTR, ABGASNORM EURO 6.4, VORWAERMER INNENRAUM, 1199CCM 96KW, AUTOMATIKGETR ATN8, HANDBREMSE ELEKTR, BREMSSCHEIBE V 283MM, AUFH KENNLINIE 3.1, HINTERACHSE 30000N.M, STABI V 21.5MM, REIFEN 195/55 R16..H, FELGEN 6,5J X 16 LM, MOTORLUEFTER 140W, LICHTMASCHINE 150A, RADLAGER V 78MM, ESP, HECKSPOILER SPORT, LUFTFUEHR VERSTELLB, STOSSF V/H SPORT, DEKORT GLANZ SCHWARZ, FACELIFT, ZIERL F-RAHM SCHW GL, DOPPELENDSTUECK AUSP, EMBLEM SCHWARZ, 2-SCHICHT-METALLIC, 2-FARBEN-LACKIERUNG.

Vor-, Altschäden:

Stoßstange vorne ist im linken Bereich geschürft.
(Ein dementsprechender Vorschadensabzug wurde in der Kalkulation berücksichtigt.)

Seitenwand und Tür hinten rechts sind geschürft
Stoßstange hinten ist im linken Bereich geschürft.

Bereifung:

1. Achse: Goodyear / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 7 rechts: 7
2. Achse: Goodyear / 195/55 R 16 Ganzj. Profil in mm: links: 7 rechts: 7

Schaden

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß an der Front im rechten Bereich.

Stoßstange, Stoßstangenspoiler, Luftführungen, Scheinwerfer, Blenden und div. Anabuteile sind im Anstoßbereich gebrochen.
Motorhaube, Schweller und kotflügel sind aufgestaucht.
Tür im vorderen Bereich geschürft.
Anstoß an das rechte vordere Rad - Rad steht schief im Radkasten..

Weitere Beschädigungen an Fahrzeugteilen können erst nach den dementsprechenden Zerlegungsarbeiten festgestellt werden, sodass eine Reparaturkostenerhöhung nicht ausgeschlossen werden kann.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V	0281	169258071T	1	715,21	715,21
ZIERL STOSSF V U	0283	9850541180	1	108,90	108,90
ZIERL R STOSSF V	0312	9850376080	1	60,16	60,16
HALTER R STOSSF V	0320	9829335780	1	12,01	12,01
VERSTAERK R STOSSF V	0322	9853510280	1	46,79	46,79
WINDABW STOSSF V R	0324	9850378280	1	32,45	32,45
WINDABW STOSSF V	0325	9850381480	1	135,84	135,84
PRALLD M STOSSF V	0326	9850382580	1	81,50	81,50
Zwischensumme					***1 192,86***

© by Audatex 1990-2026

Übertrag					***1 192,86***
LUFTABWEISER R	0330	9850375180	1	58,41	58,41
LUFTABWEISER U I	0333	9850375780	1	46,98	46,98
VERSTAERK STOSSF V	0336	9850387380	1	183,58	183,58
QUERTRAEGER STOSSF V	0340	9846538280	1	326,62	326,62
SENSOR V A R PARKH	0362	1633559680	1	112,17	112,17
GRILL O STOSSF V	0399	9850366080	1	200,53	200,53
GRILL U STOSSF V	0401	9850370580	1	187,16	187,16
MOTORHAUBE	0471	9855144580	1	550,43	550,43
SCHEINWERFER R	0562	9869000080	1	895,06	895,06
KOTFLUEGEL V R	0742	9829283180	1	234,75	234,75
HALTER V KOTFL R	0762	9830932380	1	78,08	78,08
HALTER H O KOTFL V R	0764	9828275780	1	67,61	67,61
HALTER H U KOTFL V R	0768	9677273180	1	66,57	66,57
RADHAUSSCHALE V R	0842	9859021380	1	117,98	117,98
FRONTTEIL	0920	9823718480	1	312,20	312,20
WASCHBEHAELTER	1435	9836393680	1	59,16	59,16
FOLIE TUER V R	1724	9824684280	1	100,50	100,50
QUERLENKER V R	7048	9857897880	1	173,88	173,88
ACHSSCHENKEL V R	7082	9826877980	1	322,32	322,32
STOSSDAEMPFER V R	7088	9864566180	1	73,14	73,14
SCHEIBENRAD V R	7202	98472289XY	1	166,15	166,15
REIFEN V R	7228	195/55 R 16 .. H	1	93,00	93,00
LUFTFUEHR R KUEHLER	7754	9829756880	1	47,30	47,30
					5 666,44

zu prüfende Teile

Ersatzteilpreise bei ´zu prüfenden Teilen´ sind in den Reparaturkosten nicht enthalten.
Bei Feststellung einer Beschädigung erhöhen sich die Instandsetzungskosten zumindest um den ausgewiesenen Betrag.

	Bezeichnung	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***
*	FUELLBLECH KOTFL V R PRUEFEN	1132	
*	LENKGETRIEBE PRUEFEN	7300	

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
STOSSFAENGER UND KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN	6030 0210	14,00	1	245,00
UMFASST: SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN				
STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6215 0910)	9,00	1	157,50
QUERTRAEGER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	7079 0910)	6,00	1	105,00
ZUS: SENSOREN V PARKHILFE AUS-/EINBAUEN	531D 0911	1,00	1	17,50
RADHAUSSCHALE V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6027 0910)	2,00	1	35,00
ABWEISBLECH R STOSSFAENGER AUS-/EINBAUEN	KN	1,00	2	17,50
MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	6007 0210	2,00	1	35,00
MOTORHAUBE ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6007 0910)	5,00	1	87,50
MOTORHAUBE EINPASSEN	6007 0411	2,00	1	35,00
KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6030 0910)	1,00	1	17,50
FRONTTEIL AUS-/EINBAUEN	6214 0210)	1,00	1	17,50
(STOSSFAENGER UND SCHEINWERFER AUSGEB)				
UMFASST: KUEHLER AUS-/EINBAUEN				
SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	5205 0910)	2,00	1	35,00
Zwischensummen		***46,00***		***805,00***

© by Audatex 1990-2026

Überträge			***46,00***		***805,00***
BEIDE SCHEINWERFEREINHEITEN V AUS-EIN	5206 0210)		4,00	1	70,00
TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	6328 0210		3,00	1	52,50
ABDICHTFOLIE TUER V R AUS-/EINBAUEN	6393 0910ZAX		1,00	1	17,50
SCHACHTLEISTE A TUER V R AUS-/EINBAUEN	5935 0910		2,00	1	35,00
AUSSENGRIFF TUER V R AUS-/EINBAUEN	6307 0910)		1,00	1	17,50
WASCHBEHAELTER AUS-/EINBAUEN	5347 0910)		1,00	1	17,50
UNTERSCHUTZ MOTOR AUS-/EINBAUEN	5577 0210		2,00	1	35,00
FRONTTEIL ERSETZEN (AUSGEBAUT)	6214 0910)		2,00	1	35,00
RAD V R AUS-/EINBAUEN	2201 0210		1,00	1	17,50
ACHSSCHENKEL V R AUS-/EINBAUEN	2044 0910)		5,00	1	87,50
UMFASST: BREMSSATTEL UND ANTRIEBSWELLE LOESEN/BEFESTIGEN; BREMSSCHEIBE AUS-/EINBAUEN					
ACHSSCHENKEL V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	2045 0910)		2,00	1	35,00
QUERLENKER V R AUS-/EINBAUEN (ACHSSCHENKEL SEITE) (RAD V R AUSGEBAUT)	2029 0210)		2,00	1	35,00
STOSSDAEMPFER V R AUS-/EINBAUEN	2315 0910)		6,00	1	105,00
STOSSDAEMPFER V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	KN		1,00	1	17,50
BREMSKLOETZE V R AUS-/EINBAUEN	2521 0910)		1,00	1	17,50
REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	2212 0950		2,00	1	35,00
RAD V R AUSWUCHTEN	2251 4510)		2,00	1	35,00
ZUSAETZLICH: KUEHLSYSTEM ENTLEEREN UND BEFUELLEN	0501 2P11		4,00	1	70,00
ZUSAETZLICH: KLIMAANLAGE ENTLEEREN UND BEFUELLEN	4909 4311		4,00	2	70,00
ZUSAETZLICH: SCHEINWERFER EINSTELLEN	5202 0411		3,00	1	52,50
			95,00		***1 662,50***
90,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1					***1 575,00***
5,00 AW bei EUR 175,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2					***87,50***

Lackierung (AZT):

	zu lackierender Teil	***Leit-Nr***	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***AZ-Preis***	***Nfa%***	***Lackmat.***
	MOTORHAUBE NEUTEILLACK STUFE I	0471		22,00	396,00		
	LACKMATERIAL: 290,90						
	KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK STUFE I	0742		9,00	162,00		
	LACKMATERIAL: 62,03						
B	STOSSFAENGER V NEUTEILLACK ST K1R	0281		10,00	90,00	50,00	
K	NFA-ABZUG						-87,95
	LACKMATERIAL: 175,90						
	SENSOR V A R PARKH NEUTEILLACK ST K1R	0362		1,00	18,00		
	LACKMATERIAL: 0,64						
	TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1522		15,00	270,00		
	LACKMATERIAL: 96,71						
	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	306,00		
	VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	90,00		
	NEUTEILLACKIERUNG						352,93
	REPARATURLACKIERUNG						96,71
	MATERIAL-KONSTANTE						56,80
P	AZT-MATERIAL-INDEX						210,03
	K-NEUTEILLACK (K1R)						176,54
	MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF						19,10
	LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	54,00		
	Zwischensummen			***82,00***	***1 386,00***		***824,16***

© by Audatex 1990-2026

	82,00	***1 386,00***	***824,16***
77,00 AW bei EUR 180,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***1 386,00***
Lackmaterial			***824,16***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***2 210,16***

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)
B = in Kfz5 beides geändert

Schaden

Anmerkung:

Zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wurde eine Marktbeobachtung mittels Internet-Recherche durchgeführt.
Bei dieser Recherche konnte kein absolut gleichwertiges Fahrzeug gefunden werden.

Beim Wiederbeschaffungswert wurden alle wertbestimmenden Faktoren (Erhaltungszustand, Laufleistung, §57a, Sonderausstattung, Vorschäden) berücksichtigt.

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung der Wiederherstellungskosten:

Ersatzteile-Original	:	EUR	5 666,44
Arbeitslohn Klasse 1	: AZ 90,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 575,00
Arbeitslohn Klasse 2	: AZ 5,00 AW EUR 175,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	87,50
Lackmaterial	:	EUR	824,16
Lackierarbeit	: AZ 82,00 AW EUR 180,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 476,00
Abzug NFA	: Wertverbesserung von Lackierung	- EUR	90,00
Klein- und Verbrauchsmaterial	: 5,00% von EUR 1 662,50 und 2,00% von EUR 0,00 (Arbeit LK1-3/LK5)	EUR	83,13
Entsorgungskosten	:	EUR	2,00
	exkl. USt.	EUR	9 624,23
	+ 20% USt.	EUR	1 924,85
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**11 549,08**

Reparaturkostenaufschlüsselung exkl. USt.:

Summe Arbeit	:	EUR	1 662,50	Lackierung AZ	:	EUR	1 386,00
Summe Material	:	EUR	5 666,44	Lack-Material	:	EUR	824,16
Nebenkosten	:	EUR	2,00				

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Faktoren wie Erstzulassung, Fahrleistung, Sonderzubehör etc. ermittelt.

© by Audatex 1990-2026