# SKODA OCTAVIA COMBI

## Information véhicule


| | | | |
|---|---|---|---|
| Marque: | **SKODA** | Plaque d'immatriculation: | |
| Boîte de vitesses: | | Couleur de la carrosserie: | |
| Modèle: | **OCTAVIA COMBI** | NIV: | **TMBJG8NX5RY121545** |
| Type de carburant: | | Puissance: | **85 kW** |
| Version: | **2.0 CRTDI 85KW CLEVER** | Première immatriculation | **09/02/2024** |
| Kilométrage: | **103159 km** | Nombre de portes: | |

## Résumé des dommages

| | |
|---|---|
| **Intérieur** | 1 |
| **Toit & autres** | 2 |


## Photos commerciales
























## Options selon l'inspecteur

| | |
|---|---|
| GPS | **Oui** |

## Dommages

**Carrosserie**
Lettré
Dépose
Toit & a



**Carrosserie**
Sale
Contrôler
Toit & autres



**Intérieur**
Endommagé
Acceptable
Intérieur





## Pneus

**Avant Gauche**
Eté
Aluminium
205/60/16/92/V
Kumho
5,0 mm

**Avant Droite**
Eté
Aluminium
205/60/16/92/V
Kumho
4,0 mm

**Arrière Gauche**
Eté
Aluminium
205/60/16/92/V
Kumho
4,0 mm

**Arrière Droite**
Eté
Aluminium
205/60/16/92/V
Kumho
5,0 mm

## Contrôles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | **Vehicule particulier** | Certificat d'immatriculation partie domicile | **Non** |
| Certificat d'immatriculation partie véhicule | **Oui** | Certificat de Conformité | **Oui** |
| Compresseur | **P/A** | Cric | **Oui** |
| Kit réparation | **P/A** | Nbr cable de charge (220V) | **0** |
| Nbr cable de charge (charge rapide) | **0** | Nbre clés total | **3** |
| Réinitialisation des paramètres d'usine | **Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine** | Roue de secours | **Oui** |
| Type de carnet d'entretien | **Entretien digital** | | |

**Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :**

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.