TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Heinrich Rosier GmbH, Menden

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HB ZB 70
Kennzeichen: HB ZB 70

L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber	Telefonnummer
	Deniz Gülher	

Kundendaten

Fahrzeughalter / Leasingnehmer	E-Mail
Zech Bau Holding GmbH	

Straße	Plz	Ort	Tel.(Privat)
Hansator 20	28217	Bremen	

Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto

Umsatzsteuer	§25a	Rückgabedatum	Steuernummer
ja	nein		

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Mercedes-Benz	CLA Shooting Brake CLA 200 ..	CLA 200 d EU6d, 4Matic Progressiv..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
W1K5M1DB8PN359238	Kombi	5	Diesel	1313/III

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
HB ZB 70	10.11.2022	k. A.	1	110 kW	4	1950	11/25

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
0,00 %	0,00 %	0	keine Angabe	134-153 (WLTP)

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
1 km	126.947 km	k. A.	nein	07/25	94.895 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD in Tagen	nächster KD (km)
NACHTSCHWARZ - UNILACK	2-schichtig	k. A.	264	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.
Teilleder	Schwarz	Getriebe 8-Gang - Dop..	Euro6d

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Design- und Ausstattungslinie Progressive
Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterst..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynam..
Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..	Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fußmatten Velours
Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Karosserie: 5-türig	Keyless Go Startanlage
Klimaautomatik (Thermatic)	Knieairbag Fahrerseite	Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung M..	Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Kraftstofftank: vergrößert
Kühlergrill Diamant-Optik	Licht- und Sicht-Paket	Mercedes-Benz Notrufsystem
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT	Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedi..	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag (Sidebag) vorn	Seitenschweller Wagenfarbe	Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (..
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß)	Tagfahrlicht LED
Tempomat	Touchpad (Mittelkonsole)	USB-Anschluss im Fond
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Ausstattungs-Paket: Business	Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations..	Multikontursitz-Paket	Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Arti..
Spiegel-Paket	Uni-Lackierung	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Auftraggeber: Deniz Gülher, KFZ-ID:148006
KFZ angelegt: 20.05.2026 - 08:24:20
Bewertung: nicht zutreffend

Dokument erzeugt: Deniz Gülher 20.05.2026 - 09:20:13
Preise - wenn nicht anders angegeben - als Nettowerte

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Heinrich Rosier GmbH, Menden

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HB ZB 70
Kennzeichen: HB ZB 70

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
~~1.~~	~~Bremsscheiben Vorne - Schlechtes Tragbild - Erneuern~~	~~662,29 €~~	~~100 %~~	~~662,29 €~~
~~2.~~	~~Innenraum - Aufbereitung~~	~~100,00 €~~	~~100 %~~	~~100,00 €~~
3.	Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren	550,00 €	65 %	357,50 €
4.	WSS - Gerissen - Erneuern	991,36 €	100 %	991,36 €
	Zwischensumme (Netto)	**~~2.303,65 €~~**	1.348,86€	**~~2.111,15 €~~**

Bemerkung zum optischen Zustand:
-Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.
-Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.
-Bei der Besichtigung verschmutzter Fahrzeuge kann es nach der Reinigung zur Schadenausweitung kommen.
-Fahrzeug weist alters- und laufleitungsbedingte Gebrauchsspuren auf.

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
~~1.~~	~~COC-Papiere fehlen~~	~~180,00 €~~	~~100 %~~	~~180,00 €~~
	~~Zwischensumme (Netto)~~	**~~180,00 €~~**		**~~180,00 €~~**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand	~~2.303,65 €~~	1.348,86€~~2.111,15 €~~
	~~Technischer Zustand~~	~~0,00 €~~	~~0,00 €~~
	~~Fehlteile und Dienstleistungen~~	~~180,00 €~~	~~180,00 €~~
	Endbetrag (Netto)	**~~2.483,65 €~~**	1.348,86€**~~2.291,15 €~~**
	~~19% Mehrwertsteuer~~	**~~471,89 €~~**	**~~435,32 €~~**
	~~Endbetrag (Brutto)~~	**~~2.955,54 €~~**	**~~2.726,47 €~~**

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: 205 60 R16 96H	VL: 4,00 mm (andere)		VR: 4,00 mm (andere)
Reifen hinten: 205 60 R16 96H	HL: 5,00 mm (andere)		HR: 5,00 mm (andere)
Zweiter Reifensatz	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: 205 55 R17 91W	VL: 5,00 mm (Continental)		VR: 5,00 mm (Continental)
Reifen hinten: 205 55 R17 91W	HL: 5,00 mm (Continental)		HR: 5,00 mm (Continental)
Bemerkung			Ausstattung ER: kein Ersatzrad

Auftraggeber: Deniz Gülher, KFZ-ID:148006
KFZ angelegt: 20.05.2026 - 08:24:20
Bewertung: nicht zutreffend

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: HB ZB 70
Kennzeichen: HB ZB 70

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers

Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Herein. Bewertung**

Der Fahrzeugeigentümer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten		Werkzeug	
Warndreieck		HU-Bescheinigung	
Ladekabel		Ladegerät	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 1 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

TÜV NORD Autoservice GmbH
Autohaus Heinrich Rosier GmbH, Menden

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA 200 d 4Matic

Auftr.-Nr: HB ZB 70
VIN: W1K5M1DB8PN359238
Kilometerstand: 126.947 km
Erstzulassung: 10.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe










15.0°C
08:51
7685.0
0




15.0°C
08:51
Service B9
in 264 Tagen
0























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1912
W1K5M1DB8PN359238
2185 kg
4015 kg
1120 kg
1105 kg
Mercedes-Benz
696
TYP: F2CLA
PZ: 7
0,51
1,0 %
Made in Hungary
A 000 817 44 06


Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
Digitaler Servicebericht



























Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mercedes-Benz CLA Shooting Brake CLA 200 d 4Matic

Auftr.-Nr: HB ZB 70
VIN: W1K5M1DB8PN359238
Kilometerstand: 126.947 km
Erstzulassung: 10.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum - Aufbereitung



Innenraum - Aufbereitung



Innenraum - Aufbereitung



Innenraum - Aufbereitung



Bremsscheiben Vorne - Schlechtes Tragbild - Erneuern



Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren



Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - Lackieren



Bremsscheiben Vorne - Schlechtes Tragbild - Erneuern



WSS - Gerissen - Erneuern



WSS - Gerissen - Erneuern