Inspection Report

Vehicle info

Make	SKODA	Gearbox	Automatic
Model	Octavia Combi 2,0 TDI 4x4 DSG (NX)	Fuel type	Diesel
Mileage	89,750	kW	147
VIN	TMBLK8NXXNY072778	cc	1,968
First registration date	7/25/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	2,200
Next maintenance date	6/27/2027

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather and alcantara

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
3 | Door trim FL	Scratch(es)	Polish
5 | Windscreen	Stone chip(s)	Replace
8 | Bumper trim F	Scratch(es)	Touch up
10 | Wing RR	Dent(s)	Paintless dent repair
12 | Bumper R	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Floor mat(s)	Hole	Replace

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
1 | User's manual	Missing	Replace


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Door FL	Scratch(es)	No repair
6 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
7 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
9 | Door FR	Paint measurement	No repair
11 | Alloy rim RR	Scratch(es)	No repair
13 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair

Part	Damage type	Repair mode
14 | Roof	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior




3 | Door trim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear

Comments: Polier Versuch, Folgekosten möglich





5 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




8 | Bumper trim F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear





10 | Wing RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear









12 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Interior

2 | Floor mat(s)

Damage type	Hole
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Missing Parts



1 | User's manual

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Comments: inkl Bordbuchmappe

Acceptable Damages




4 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear








6 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



9 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




11 | Alloy rim RR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




13 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear







14 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires



Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	Goodyear	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	Goodyear	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	Goodyear	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	Goodyear	5.0 mm

Commercial photos















































ŠKODA AUTO a.s.
DTUA

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

2 Stück	Abbiege-Assistent (beim Linksabbiegen) und Ausweich-Assistent	ABS (Antiblockiersystem)
Aeroscheibenwischer hinten	Aeroscheibenwischer vorne	Airbag für Fahrer- und Beifahrer
Anhängerkupplung schwenkbar mit elektrischer Entriegelung	Armaturentafel-Mittelteil mit Suedia gepolstert mit Ziernaht	ASR (Antriebsschlupfregelung)
Assistent Frontradar Fußgänger Frontradar-Assistent inkl. Fußgänger- und Radfahrer- Erkennung,	Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel-Oberteil schwarz lackiert	Ausweich-Assistent	Beifahrerairbag abschaltbar
Berg-Anfahr-Assistent (HHC Hill-Hold- Control)	Bremssättel rot lackiert	Brillenfach im Dachhimmel
Care Connect	Coming-Home	Dachantenne
Dachhaltegriffe vorne und hinten	Dachhimmel	Dachreling schwarz glänzend
Dekor "RS"	Diffusor schwarz an der Heckschürze hinten mit Katzenaugen-Rückstrahlerleiste	Digitaler Radioempfang DAB (Ausstrahlung abhängig vom Radiosender)
Distanzregelung automatisch (ACC Adaptive Cruise Control) - bis 210 km/h	Dreipunktgurte an allen Sitzen	Easy-Start (Start-Stop-Taste anstelle des Zündschlüsseles)
EDS (Elektronische Differenzialsperre)	Einstiegsleisten vorne	Eiskratzer im Tankdeckel
ESC (Elektronische Stabilisierungskontrolle - Electronic Stability Control)	Fahrersitz höhenverstellbar	Fahrprofilauswahl
Fensterheber vorne und hinten elektrisch	fernbedienbar	Fernbedienung für Zentralverriegelung mit zwei Schlüssel
Fernlicht-Assistent	Flaschenhalter in den Ablagefächern der hinteren Türen (0,5 Liter)	Flaschenhalter in den Ablagefächern der vorderen Türen (1,5 Lit
Freisprechanlage mit Bluetooth	Frontscheibe beheizbar	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumrollo mit PRESS-Funktion	Getränkehalter in der Mittelkonsole vorne mit Easy-Grip Flaschenöffnung und Lamellenabdeckung	Gurtstraffer vorne und hinten
Handschuhfach beleuchtet und gekühlt	Handytaschen (Vordersitz-Rückseite)	HBA (hydraulischer Bremsassistent)
Heckklappe mit elektrischer Komfortöffnung und - schließung	Innenrückspiegel und Säulenverkleidung in Schwarz	Innenspiegel mit automatischer Abblendung
Interieur "RS" im exklusiven RS-Design mit Sportsitzen in Stoff und roten Nähten	Kindersitz-Halterungen	Klimaanlage "Climatronic"
Knieairbag für Fahrer	Kopfairbags vorne und hinten	Kopfstützen hinten 3 Stück- 2 Stück höhenverstellbar
Kopfstützen vorne in die Sitzlehnen integriert	Kühlergrillrahmen schwarz glänzend	Ladeboden mit ebener Ladekante
Ladeboden variabel mit ebener Ladekante	Lautsprecher vorne und hinten (8 Stück)	Leaving-Home
LED- Ambientebeleuchtung	LED-Matrix-Scheinwerfer	LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht LED- Nebelscheinwerfe mit Corner-Funktion
Lederlenkrad 3- Speichen RS beheizbar	Leichtmetallfelgen 7,5J x 18" - COMET Schwarz mit 225/45 R18 Bereifung (4 Stück)	Lendenwirbelstützen in den Vordersitzlehnen
Leseleuchten hinten dimmbar	Leseleuchten vorne dimmbar 2 Stück	Licht-Assistent (automatische Lichtaktivierung
Luftausströmer mit Chromrahmen	Luftausströmer mit schwarzem Rahmen	Make-up-Spiegel in der Fahrer- und Beifahrer-Sonnenblende mi LED-Beleuchtung
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter und Durchlademöglichkeit in den Gepäckraum	Mittelarmlehne vorne verstellbar mit Ablagefach und Luftaustrittsdüsen für hinten	MKB (Multikolisionsbremse)
Müdigkeitserkennung mit optischem und akustischem Hinweis	Netzprogramm	Pannenset (Reifendichtmittel und Kompressor)
Parkbremse elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion	Parkscheinhalter	Parksensor hinten
Parksensor vorne	Pedale im Alu-Design	Radio Navigation-Columbus
Regenschirmablagefach in der Fahrer- und Beifahrertür mit Regenschirm in der Fahrertür	Regensensor	Reifendruckkontrolle TPM (Tyre Pressure Monitoring)
Rückfahrkamera mit Waschdüse - optischer Park-Assistent	Rücksitzlehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar	Rücksitzlehne mit Fernentriegelung aus dem Gepäckraum
Schaltung des DSG mittels Wippschalter (shift by wire)	Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet	Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar
Schließ- und Startsystem "KESSY" - schlüssellose Zugangsberechtigung	Schriftzug " SKODA" "RS " und Modellname in Schwarz	Schriftzug "RS" im Kühlergrill
Seitenairbags vorne	Servolenkung elektromechanisch	Sitzheizung vorne

SmartLink	Sonnenblenden	Soundgenerator
Speedlimiter	Sportauspuff links und rechts	Sportfahrwerk mit Progressivlenkung und verringerter Bodenfrei
Spurhalte-Assistent (Lane Assist)	Standheizung mit Funkfernbedienung	Start-Stopp-System
Steckdose 12 V im Gepäckraum	Steckdose 230V in der Mittelkonsole hinten	Stoßfänger in RS Design
Teppich-Fußmatten	Trichter für Waschwasser	Tunnel-Licht)
Türverkleidung partiell mit mit Suedia verkleidet	USB-Anschluss in der Mittelkonsole vorne - 2 Stück (Typ C)	USB-Stromanschluss in der Konsole des Innenspiegels (Typ C)
USB-Stromanschluss in der Mittelkonsole hinten (2 Stück)	Virtual Cockpit	Warnsignal für nicht angelegte Gurte vorne und hinten
Warnwestenhalter in den Türen	Wegfahrsperre elektronisch	XDS+ (Elektronische Quersperre)
Zentralairbag vorne (zwischen Fahrer- und Beifahrersitz)	Zierleisten Schwarz an den seitlichen Scheiben oben und unten	Zweiton-Hupe

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN