Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002588859
Besichtigt am:	05.08.2026 11:43
Berichts-Nr:	11138493
FIN:	TMBER6NW8P3161104



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	01.08.2023
Laufleistung:	54.104 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	27.02.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	28.823 km
Restlauf bis Service:	4.800 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg.,inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Beheizbare Vordersitze (+Spritzd}se)

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Care connect 1 Jahr

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Grained Black

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Leergewichtsbereich 1

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

Leichtmetallräder 6J x 16
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mirror Link
Mit Multifunktionskamera
Mit Regenschirm
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 3
Multifunktionsanzeige Maxidot
Nebelscheinwerfer
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Abfalleimer
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag
Ohne Blende
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dachreling / Dachlastträger
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Halter
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladeboden
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Müdigkeitserkennung
Ohne Navigationsgerät
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Seitenschutzleiste
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Radio Bolero
Radio Bolero 8"
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R16 91V Super-Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Proaktiver Dienst
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbez}ge Ambition
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

Smart Link

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Sitzbezug vorne links	Verbrannt	Smart Repair
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.681,92
			Summe (ohne MwSt.):	€ 4.681,92

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	191,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	232,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	161,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBER6NW8P3161104 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts


FIN: TMBER6NW8P3161104

Berichts-Nr: 11138493


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBER6NW8P3161104

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138493
vom: 05.08.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair





3 - Sitzbezug vorne links - Verbrannt - Smart Repair




4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

