DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails


Fahrgestell-Nr.	VXEVFEHTM P7863965	Erstzulassung	14.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	43 514 km
Modell	VIVARO 2.0 Diesel 106 kW Cargo M	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten













Lose Teile

Kompressor Nothilfe	✔
Bordwerkzeug	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Schlüssel mit Fernbedienung	✔
Betriebsanleitung	✖
Serviceheft	✖
Inspektion	✖

Reifen

Firestone 215/65/16 Ganzjahresreifen 4.0 mm

Firestone 215/65/16 Ganzjahresreifen 4.0 mm



Firestone 215/65/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm

Firestone 215/65/16 Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

4



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	1,70	Teilekosten	804,84€
Position	Vorne	Reparaturkosten	238,00€	**Nettokosten**	**886,41€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**70,00€**
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
7		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Links	Reparaturkosten	182,00€	**Nettokosten**	**830,45€**
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	5,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	795,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	**Nettokosten**	**28,00€**
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	28,00€		
9		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	28,00€	**Nettokosten**	**28,00€**
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	28,00€		
10		Bauteil	Schiebetür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	28,00€	**Nettokosten**	**28,00€**
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	28,00€		
11		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**150,00€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		
13		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**60,00€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
				Pauschale	60,00€		

Innenschäden

1



Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**20,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**17,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

12



Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	165,23€
		Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	**164,25€**
Position	Hinten Rechts	Lackierungszeit	-		
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

3



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

14

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**2.747,86€**