TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf leasing GmbH & Co KG Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	23.05.2025 / das akf autohaus Wandhofener Straße 25 58239 Schwerte
Fahrzeug-Identnummer	SCBCW13S8NC004353

Bemerkungen

Ausstattungsabfrage nicht möglich!

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf leasing GmbH & Co KG Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	23.05.2025 / das akf autohaus Wandhofener Straße 25 58239 Schwerte
Fahrzeugart	PKW Coupe
Hersteller	Bentley
Modell / Verkaufsbezeichnung	Continental GT Speed
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2091 ACE 00001
Fahrzeug-Identnummer	SCBCW13S8NC004353
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	19.10.2022
Nächste HU	10/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	46.304 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	5.950 ccm/ 485 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	12
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	2 / 4
Getriebe	Automatik

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Polster / Farbe	Leder / Beige-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 3 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	1.600 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/40 R21 105W	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 305/35 R21 109W	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 07/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	207 µm
2	Tür vorne rechts	207 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Ausstattungsabfrage nicht möglich!

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0

PROTOKOLLNUMMER: 41394548

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2025



Fehlteil #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - fehlt - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts