DEKRA Automotive Solutions


Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	JMZKBAC39 0A334128	Kilométrage	80 642 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2FDT565	Date d'immatriculation	04/04/2024	Cylindrée	1490
Marque	MAZDA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	2-Hybrid-Berlina-KBAC3-2021	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Vert		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/09/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique




Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✔	Porte documents	✖
Recharge kit secours	✔	Manuel d'utilisation	✖

Pneumatiques

Bridgestone 185/65/15 H Eté 3.0 mm

Bridgestone 185/65/15 H Eté 3.0 mm






Bridgestone 185/65/15 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 185/65/15 H Eté 5.0 mm


Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

2




Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

3



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	427,75€

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	230,00€

6



Elément	Jante alu 15'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	123,00€

7



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	142,54€

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

9



Elément	Jante alu 15'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	123,00€

10



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	318,88€

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	289,25€

12



Elément	Autocollant
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	19,56€

13



Elément	Autocollant
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	20,09€

14



Elément	Joint de vitre
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	67,62€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	2 051,69€