Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Heck rechts / fixed acc.damage side right

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW Crafter

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 TDI PRITSCHE HA

Fahrgestellnummer (FIN)	**WV3ZZZSZZK9005421**
Kilometerstand (km)	**12.349**
Erstzulassungsdatum	**13.11.2018**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**122 PS**
Leistung kW	**90 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Candy-Weiß**
Interieurfarbe	**Palladium-Titanschwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11509054**	Besichtigt am	**07.10.2026 15:03:38**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**1**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	205/75 R 16 111 R	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	205/75 R 16 111 R	Winter	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	205/75 R 16 111 R	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	205/75 R 16 111 R	Winter	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Gesamtes Fahrzeug	Ausführen
3 | Innenraum	Chemische Verunreinigung	>4 cm - 6 cm	Reinigen
4 | Stoßfänger vorne	Loch	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
5 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>25 cm - 30 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



3 | Innenraum

Schadensart	Chemische Verunreinigung
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Loch
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

5 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






6 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


FEHLTEILE

1 | Zündschlüssel

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Wartung

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Akustische Warnanlage Rückwärtsga.	Außenspiegel,elktr.	Bordwerkzeug und Wagenheber
Dessin "Marathon"	erhöhter Kapazität	Hochplane und Spriegel
Klimaanlage "Climatic"	Komfortsitz links,1.Sitzreihe	Ladungssicherung
laut Angebot A1706883	mit Kabelsatz und Steuergerät	Ohne Schriftzüge Typ & Motorbez.
Palnenfarbe grau	Plane	Planenaufsatz
Radio "Composition Audio"	Robuststoffsitzbezüge	SCHOON Spriegelgestell mit Plane
Sitzheizung,li.& re.,1.Sitzreihe	Vliesbatterie und Generator mit	Vorbereitung für Anhängezugvorrich.
Vorbereitung Verdeckgestell mit		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

1 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER













