DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPHMH3 R5064026	Erstzulassung	03.07.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	SG-VI 800	Laufleistung	48 247 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Lüdersfeld



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	86,60€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**85,51€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**150,00€**
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	150,00€		

Innenschäden

5		Bauteil	Aufhängung Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	0,39€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**12,23€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

7		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**250,00€**
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Lackdicke Kotflügel VR leicht erhöht

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**497,74€**