Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	58,596	kW	125
VIN	WBY8P210907L28175	cc	0
First registration date	9/22/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Registration certificate original	No
Next maintenance date	7/1/2028

Maintenance date	Mileage
8/3/2026	54,977 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Scratch(es)	Touch up
3 | Wing RL	Scratch(es)	Touch up
5 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
6 | Alloy rim FR polished	Scratch(es)	Repair
7 | Wing RR	Chemical polution	Polish
8 | Door FR	Scratch(es)	Paint
9 | Bumper R	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Door seal FL	Broken	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim FL polished	Scratch(es)	No repair
10 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
11 | Aerial	Rodent damage	Acceptable


Damages

Exterior






2 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear





3 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear



5 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





6 | Alloy rim FR polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear


7 | Wing RR

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Polish
Cause	Poor car care

8 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear



9 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear


Interior




4 | Door seal FL

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages


1 | Alloy rim FL polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



10 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Poor car care



11 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Acceptable
Cause	Use/wear

Checks and data fields







Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	4	Number of seats	4
Interior colour	Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires

Mounted Tires





Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.4 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.8 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	3.4 mm




Commercial photos





























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBYBP2109071L28175
1710 kg
770 kg
965 kg




EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack glanzgedreht mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche 431	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	AC- Laden
AC-Laden Professional	Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz	AGM-Batterie 20 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert
Comfort Paket Advanced	Connected Drive Services	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhaltegriffe	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Dunkle Instrumententafel
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	feststehend
Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung
Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer
Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler	hinten
Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display
Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf
Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	klappbar	Kleiderhaken
Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik	Komfort-Paket
Komfortzugang	Komfortzugang, schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug (Fahrertür, Beifahrertür und Gepäckraumdeckel)	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten

Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
mit Einklemmschutz	mittig	Modellschriftzug i3
Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom
schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seitenscheiben	Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN