DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002446433
Besichtigt am:	08.05.2026 10:27
Berichts-Nr:	10572632
FIN:	TMBLJ9NU4P5020856

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	03.01.2023
Laufleistung:	69.936 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Aero Kappe schwarz matt

Allradantrieb

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Design Paket

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegsleisten (vorn)

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Light Paket
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Luxusausstattung
Matrix-Beam
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navi Columbus + Web radio
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Adapter
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safety Paket
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge - Suedia/Leder

Sitzbezüge "Suedia"

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology Columbus Plus (Web Radio)

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Travel Assist

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winter Plus Paket

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
2	Dachhimmel	Loch	Smart Repair
3	Bodenteppich	Loch	Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Radzierblende hinten links	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.840,04
			Summe (ohne MwSt.):	€ 4.840,04

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLJ9NU4P5020856 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links

Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

Räder - Rad montiert vorne links

Räder - Rad montiert vorne rechts

Räder - Rad montiert hinten links

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4

Innenraum - Mittelkonsole

Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Innenraum - Kofferraum

FIN: TMBLJ9NU4P5020856

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

Innenraum - hinten

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair

2 - Dachhimmel - Loch - Smart Repair

3 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair

4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Radzierblende hinten links - Gebrochen - Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10572632
vom: 08.05.2026