TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Kombiinstrument




Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.09.2026



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum





Abbildung 15: Dokumente



26.03.23	0603	DKD24721X	2	01	01 /3100 364
N1	BB		5304		1904
WV1ZZZ7HZPH046575	1		1990		1079
VOLKSWAGEN, VW				100	
710			190	2800	2800
VGDNAB280XD			1550	1550	
LNFM5FM52Z0111GNVH24BKX20			1550	1550	
30A			76	2375	70
TRANSPORTER			2200	750	4
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R16C 109/107T M+S		
Pz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			215/65 R16C 109/107T M+S		
Van					
715/2007*2010/1632AR					
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;NI III			N1*2007/46*0130*50		
Diesel			15.11.22	K	GS361653
0002	36Ah	1950			

F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.Anhängebetrieb*0.1:2500 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4900kg *bis 8% Steig.:5200*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.9.Ausn.VO z.StVO*Höhe bis 2298*ww.AHK 1.EGFG*

Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.09.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn (Verschleißgrenze)




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn (Verschleißgrenze)




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn (Verschleißgrenze)



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn (Verschleißgrenze)



Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 03.09.2026




Beschädigung 3: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern




Beschädigung 5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - lose - erneuern




Beschädigung 5: Außenspiegel links: Abdeckkappe - lose - erneuern




Beschädigung 6: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 6: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 7: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 03.09.2026




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Krat... - Wertminderung



Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen hinten (Außenflanke) - verschlissen - erneuern




Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen hinten (Außenflanke) - verschlissen - erneuern




Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen hinten (Außenflanke) - verschlissen - erneuern




Beschädigung 10: Rad/Reifen: Reifen hinten (Außenflanke) - verschlissen - erneuern




Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 47394977

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 03.09.2026




Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - kein Abzug




Fehlteil #1: Rad/Reifen: Radblendensatz komplett - fehlt - erneuern



Fehlteil #1: Rad/Reifen: Radblendensatz komplett - fehlt - erneuern



Fehlteil #1: Rad/Reifen: Radblendensatz komplett - fehlt - erneuern



Fehlteil #1: Rad/Reifen: Radblendensatz komplett - fehlt - erneuern