TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48451695
Auftrags-Nr / Referenz:	41407274
Besichtigungsdatum:	02.11.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 T8 AWD Recharge Ultimate Bright		
Kennzeichen	L-DI123E	**Fahrgestellnummer**	YV1LFH5V9R1159793
Erstzulassung	13.09.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	56.226 km
HSN/TSN	9101 / BUL 00014	**Kraftstoffart**	Hybr.B/E ext.aufl
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Perleffekt	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	228 kW	**Nächste HU**	09/2026
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	0 km
Letzte Wartung	06/2025 bei 44.570 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.950 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	7 / 5
Vertragsnummer	41407274	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/35 R22 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	275/35 R22 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags für alle Insassen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer
Allradantrieb (AWD) abhängig vom Fahrmodus
Aluminium Ladekantenschutz im Gepäckraum
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug
Dachhimmel und Türsäulen in Nubuk-Textil inkl. Lederveredelung für Sonnenblenden und Haltegriffe
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wir danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Driver Assistance - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
Driver Awareness - Blind Spot Information System (BLIS) - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel -Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs -Warnung m. Bremseingriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern beim rückwärtigen Ausparken inkl. Bremsung bis zum Stillstand bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Heckaufprallabschwächung Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen
Einparkhilfe, vorne und hinten mit automatischen Bremseingriff
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Flaschenhalter im Gepäckraum
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Head-up Display: Grafische Einblendung von Fahrinformation in die Frontscheibe
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchen
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung - Individuelle Klimatisierung für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere links und rechts (2. Sitzreihe) inkl. Klimadisplay für die 2. Sitzreihe
Klimatisierung für die 3. Sitzreihe
Kopfstützen (7)
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
Laderaumrollo (semiautomatisch)
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Ottopartikelfilter
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebeleuchtung v/h, an der Armaturobertafel, an den Türen Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffner v/h Einstiegl. vorn mit Schriftzug Fußraumbeleuchtung h. Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8 -Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkbremse (elektrisch)
Parkticketh alter
Pollenfilter

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze - inkl. Mittelarmlehne hinten (2. Sitzreihe) - Aluminiumeinlage: Metal Mesh - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air - Subwoofer - Dirac Unison - Soundoptimierung
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor mit automatischer Lichtfunktion
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Safety Assistance (Ultimate) -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Distanzwarner -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer) manuell aufstell- und versenkbar mit Längseinstellung (120 mm) für die 2. Sitzreihe und Easy-Entry-Funktion
Sitze: Kindersitz im mittleren Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert
Sitze: Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar inkl. individueller Lehnenneigungseinstellung
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Sitze: Sitzheizung vorn
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den QI-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Textilfußmatte für die 3. Sitzreihe
Textilfußmatten-Premium vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung des Handschuhfachs und der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung Gepäckraumklappenentriegelung per Funkfernbedienung oder vom Fahrerplatz aus

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie (Continuously Controlled Chassis Concept) mit einstellbaren Modi Comfort, Eco, Dynamic, Off Road inkl. Niveauregulierungsautomatik und Einstiegs-/Heckabsenkung (4/5 cm)
Lackierung: Crystal Weiß-Perleffekt
Parkkamera mit 360° Surround View - inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Radio: Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins - 1.410 Watt Leistung - 19 Lautsprecher - 15 Kanäle - Doppellagiger (Aluminium) Nautilus - Hochtöner - Continuum - Membran Mitteltöner - Tieftöner mit Karbon/Zellulose -Membran - Fresh Air - Subwoofer mit Mica-Membran - Dirac Unison - Soundoptimierung - Room Modes (Studio, Individual Stage, Jazz Club, Gothenburg Concert Hall)
Räder: Leichtmetallfelgen 22"-5-Doppelspeichen Sport -Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Reifen 275/35 R22; Felgen 9 x 22"
Sitze: Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links (StartRepairLeder) - verschlissen - Smart Repair
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
7	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Aktuell fälliger Service >30Tage überschritten) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
9	Verglasung	Frontscheibe - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
4	Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (SchuKo Typ2)
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links (StartRepairLeder) - verschlissen - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links (StartRepairLeder) - verschlissen - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschad… - lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschad… - lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - beschädigt - erneuern