Inspection Report

Vehicle info

Make	HYUNDAI	Gearbox	Automatic
Model	Kona Elektro 64kWh (I.Gen (OS))	Fuel type	Electric
Mileage	71,185	kW	150
VIN	TMAK381GFPJ069439	cc	0
First registration date	9/30/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	1,627
Next maintenance date	11/28/2026
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
4 | Central pillar L	Dent(s) and scratch(es)	Visual depreciation
5 | Alloy rim RL bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
7 | Door FR	Dent(s)	Paintless dent repair

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
9 | Boot cover	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	No repair
2 | Outer backrest protection L	Scratch(es)	No repair
3 | Outer backrest protection R	Scratch(es)	No repair
6 | Door FR	Paint measurement	No repair
8 | Rear window	Scratch(es)	No repair
10 | Boot lid covering R	Scratch(es)	No repair
11 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior





4 | Central pillar L

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: min 2M. Smart rep und Typenschild erneuern






5 | Alloy rim RL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





7 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1S

Missing Parts

9 | Boot cover

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Gummi Puffer rechts

Acceptable Damages



1 | Service


Damage type	Maintenance
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: in 22Tagen



2 | Outer backrest protection L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




3 | Outer backrest protection R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





8 | Rear window

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




10 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




11 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	All season	Aluminium	215/55 R 17 98 W	Nokian	5.0 mm
Front	Right	All season	Aluminium	215/55 R 17 98 W	Nokian	5.0 mm
Rear	Left	All season	Aluminium	215/55 R 17 98 W	Nokian	7.0 mm
Rear	Right	All season	Aluminium	215/55 R 17 98 W	Nokian	7.0 mm

Commercial photos
















13:27
DAB/FM
LIFE RADIO TIROL
BOLLER
ROCK AN


13:27 Fr, 06-11
Komfort
Serviceinterv. aktivieren
Laufleistung
1627 km
Zeitraum
22 Tag(e)
Zurücksetzen




Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 06/11/2026
100%
Gesundheitszustand (SOH)*
Hyundai Kona
VIN : TMAK381GFPJ069439
Kilometerstand : 71.185 km
www.get-moba.com
CARA

13:29 Fr, 06-11
Allgemeine Einstellungen
Profil Shameless McPf entfernen
Wird zurückgesetzt...
Bestimmte Einstellungen werden möglicherweise nicht zurückgesetzt.
Standard



11 12 1 2 3 4 6 7 8 10 24 25 26 28 29 30













Auto Sparer


HYUNDAI MOTOR
TMAK281GFPJ069439



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

12 Volt Anschluss in der Mittelkonsole	17 Zoll Leichtmetallfelgen	6 Lautsprecher
8 Zoll Bildschrim	Ablagefächer und Getränkehalter in den Türen	ABS - Antiblockiersystem
Android Auto	Apple CarPlay	Außenspiegel abdekung in Wagenfarbe
Außenspiegel elektrisch einklappbar	Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar mit integrierter Blinkereinheit	Autonomer Notbremsassistent inkl. Fußgängererkennung
Batterienennkapazität 39,2 kWh oder Batterienennkapazität 64 kWh	Berganfahrhilfe	Bluetooth-Einheit mit Spracherkennung
DAB - Digitales Radio	Dachreling	Digitale Armaturen mit 10,25 Zoll TFT-Bildschirm
Drei-Punkt-Gurtsystem hinten	Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne	Drive Mode Select - Comfort/Eco/Sport
E-call (Notrufsystem)	Elektrische Fensterheber vorne und hinten	Elektrische Parkbremse
ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm	Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)	Fahrer- und Beifahrersitz manuell höhenverstellbar
Fahrersitz mit mechanischer Lordosenstütze	Fernlichtassistent (HBA)	Frontscheibenwischer (Aeroblade) mit variablem Intervall
Fußraumbeleuchtung vorne	Garantie	Gepäcksnetz
Getönte Scheiben	Getränkehalter in der Mittelkonsole	Haltegriffe am Dachhimmel (3 Stück)
Heckscheibenheizung mit Timer	Hochleistungs-On-Board-Charger (11 kW)	Induktive Lademöglichkeit des Smartphones in der Mittelkonsole
Infotainment-Paket	Innenspiegel automatisch abblendend	Insassenalarm hinten (RSA)
Instrumentenbeleuchtung einstellbar	ISOFIX Kindersitzbefestigung an den hinteren äußeren Sitzplätzen	Kartentaschen an der Rückseite der Vordersitze
Kindersicherung an der hinteren Türen	Klimaautomatik	Kofferraumbefestigungshaken
Kofferraumbeleuchtung	Kopfairbags vorne und hinten	Kopfstützen vorne höhen- und längsverstellbar,hinten (3x) höhenverstellbar
LED-Abblendlicht	LED-Bremsleuchte im Dachspoiler	LED-Fernlicht
LED-Heckleuchten	LED-Tagfahrlicht	Leder Multifunktionslenkrad: (Audio / Bluetooth / Bordcomputer / Tempomat)
Lenksäule in Höhe und Neigung einstellbar	Lichtsensor	MDPS - Elektrische Servolenkung
Mittelarmlehne mit Getränkehalter hinten	Mittelarmlehne mit Staufach vorne	Nebelschlussleuchte
Pedale in Aluminiumoptik	Privacy Glas (ab der B-Säule)	Projektionsscheinwerfer
Radkastenläufe in Wagenfarbe	Regensensor	Rückfahrkamera mit dynamischer Begrenzungssignalisierung
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar	Schaltwippen zur Veränderung der Rekuperationsintensität	Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
Shark-Antenne	Shift by Wire elektronsiche Steuerung der Gangwahl	Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer mit Kosmetikspiegel beleuchtet
Sonnenbrillenfach am Dachhimmel	Spurfolge assistent	Spurhalteassistent
Stauraum unterhalb des Kofferraumbodens	Stoßfänger in Wagenfarbe	Tempomat mit Speedlimiter
Tire Mobility Kit	TPMS - Reifendruckkontrollsystem (jedes einzelne Rad)	Türgriffe in Wagenfarbe
Türgriffe innen in Silber	USB - Anschluss	USB-Anschluss für die zweite Sitzreihe
Vorverkabelung Anhängevorrichtung	Warnhinweis bei zu niedrigen Wischwasserfüllstand	Wegfahrsperre elektronisch
Windschutzscheibe mit Tönungsstreifen aus Solarglas	Winterpaket	Zentralverriegelung mit Smart Key (schlüsselloser Zugang) inkl.Start-/Stopptaste

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN