TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48208075
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	20.10.2026
Sachverständiger:	Jana Osterhaus
Besichtigung durch	Sv O.Griese

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD5732	**Vehicle Identification number**	W1VVLCEZ1S4426919
Erstzulassung	25.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	56.784 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 08528	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	-2.300 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	2 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 109H C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	n.i.O.
2	225/55 R17 109H C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN3 Radstand 3430 mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem,

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/ Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern	20,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern	190,00 €
4	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern	190,00 €
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern	370,00 €
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	379,00 €
7	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	481,00 €
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
9	Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)	611,00 €
Summe (netto)			2.891,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Heck, Seite rechts	6.513,22 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:
-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.891,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	6.513,22 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	9.404,22 €
Mwst. (19%)	**1.786,80 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**11.191,02 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jana Osterhaus)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Kombiinstrument




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts




Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts



Unfall 1: Front, Heck, Seite rechts

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (W447)	116 CDI EXTRALANG
FZ-IDENT-NR	W1VVLCEZ1S4426919	AMTL KZ WI-MD5732	TYP-CODE 03 1V 46
ERSTE ZUL	25.09.2024		
REP-FIRMA	REFERENZWERKSTATT	MB AUTOMOTIVE MOBILITY GM	

AUSFUEHR-	AB 04.2024	BEDIENEINHEIT DACH	LENKRAD VERSTELLBAR
VARIANTEN	MULTIFUNKT-LENKRAD	VORBER ANH-STECKDOSE	SCHIENE LADERAUM
	HANDSCHUHK VERSCHL	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE
	VERKEHRSSCHILDWARNER	MBUX MULTIMEDIA SYST	RUECKFAHRKAMERA
	AUSSENSP ELEKT HEIZB	DIGITALRADIO (DA)	NAVIGATIONSSYSTEM
	NOTRUFSYSTEM	LAUTSPRECHER V	WASCHDUESE HEIZBAR
	LED-LICHTB LADERAUM	TOTWINKELASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT
	AUSSTATTUNG STOFF	INNENVERKL BIS DACH	WINTER PAKET
	AUSSTATTUNG PRO	BREMSASSISTENT	TRENNWAND MIT FENST
	FAHRERSITZ VERST	LORDOSENST FAHRERS	FAHRERSITZHEIZUNG
	BEIFAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRER ZWEISITZER	ABGASNORM EURO 6E
	SERVICE FEST 40000KM	FAHRERSITZ KOMFORT	BLUEEFFICIENCY
	KRAFTSTOFFTANK 70L	9-GANG AUTOMATIK	FESTSTELLBR ELEKTR
	BATTERIE 95AH	GENERATOR 250A	BLUE TEC GEN 4
	REIFENDRUCKKONTROLLE	SYST "START & STOP"	TEMPOMAT
	REIFEN 225/55 R17 C	FELGE 6.5 J X 17	RADVOLLBLENDEN
	HOLZFUSSBODEN	GURTWARNER	SIDEBAG FAHRER
	SIDEBAG BEIFAHRER	HECKTUEREN 2-FLUEGEL	GEW-VARIANTE 2800KG
	FACELIFT 1	FACELIFT 2	FZG MIT LKW-ZULASS
	KASTENWAGEN	BEIFAHRERAIRBAG	WAERMED VERGL RUNDUM

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	:447 880 3805 9B51	530.30
0347	2	MUTTER 6MM U SPRING	003 994 9245	3.42
0348	2	MUTTER 6MM U SPRING	003 994 9245	3.42
0349	4	SCHRAUBE	N000000 000544	5.16
0742		KOTFLUEGEL V R	447 880 4201	307.20
0792	5 X	SCHRAUBE R	N000000 001475	2.80
0794	2 X	SCHRAUBE R	N000000 007348	2.76
0796		SCHRAUBE R	N000000 000814	0.83
0798		MUTTER R	003 994 8145	1.39
1482		TUER V R	447 720 6700	684.16
1484	12	NIETEN BSF	000 991 5932	15.84
1736		AUSSENSPIEGEL R KPL	:447 810 3707 9051	440.91
2581		STOSSFAENGER H	:447 880 3005 9B51	576.69
2585		MUTTER H L	001 990 6156	0.76
2586		MUTTER H R	001 990 6156	0.76
2587		SCHRAUBE M5X16 L	006 990 5312	0.76
2588		SCHRAUBE M5X16 R	006 990 5312	0.76
2589	4 X	NIET 8 X 20MM	+201 990 0292 9051	6.12
2645	6 X	MUTTER	000 998 3485	12.54
2647	10 X	SCHRAUBE	N000000 001527	8.80
2648	2 X	SCHRAUBE	639 990 0012	1.22

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-1102 01	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	10	75.20
88-1108 01	STOSSFAENGER V ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	13	97.76
88-1400 ZAX	STOSSFAENGER V EINSTELLEN	2	2	15.04
88-3958 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	2	8	60.16
72-1515 01	TUER V R ERSETZEN	1	41	308.32
72-1260 01	SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN	1	11	82.72
68-1247 01	VERKLEIDUNG O SCHIEBETUER R AUS-/EINB	2	2	15.04
72-6610 01	VERKLEIDUNG SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN	1	4	30.08
60-4204 01	ANBAUTEILE SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
88-8806 02	STOSSFAENGER H ERSETZEN	2	9	67.68
72-1961 01	BEIDE FLUEGELTUEREN H AUS-/EINBAUEN	1	11	82.72
72-1988 01	FLUEGELTUER EINSTELLEN	1	14	105.28
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	22.56
2114	EINSTIEGBLECH R INSTANDSETZEN	2	25*	188.00
3079	FLUEGELTUER H L INSTANDSETZEN	1	30*	225.60
3080	FLUEGELTUER H R INSTANDSETZEN	1	30*	225.60
3740	SEITENWAND H R M INSTANDSETZEN	1	25*	188.00
0742	KOTFLUEGEL V R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
1482	TUER V R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3079	FLUEGELTUER H L HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3080	FLUEGELTUER H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3482	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-2615 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-4315 01	TUER V R	NEUTEILLACK ST I-M	22	216.04
98-4417 01	SCHIEBETUER R	REP LACK ST III	25	245.50
98-5117 01	EINSTIEGBLECH R	REP LACK ST III	10	98.20
98-8717 01	FLUEGELTUER H L	REP LACK ST III	20	196.40
98-8817 01	FLUEGELTUER H R	REP LACK ST III	19	186.58
98-7245 03	SEITENWAND H R M	REP LACK ST III	16	157.12
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-4841 01	TUERAUSSCHNITT V R LACKIEREN		7	68.74

SYSTEM AUDATEX

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					2 606.60	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					52.13	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 658.73
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	169 AW	X	7.52	EUR/AW	1 270.88	
GESAMT KL 2	72 AW	X	7.52	EUR/AW	541.44	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 812.32
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	15 AW	X	7.52	EUR/AW	112.80	
MATERIAL					40.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						152.80
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	148 AW	X	9.82	EUR/AW	1 453.36	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					436.01	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 889.37
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						6 513.22
MWST 19.00 %						1 237.51
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						7 750.73

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
+ = FARB-NR BESTIMMEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = TEUVT484

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX