TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48190862
Auftrags-Nr / Referenz: 21189046
Besichtigungsdatum: 21.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Kia EV6 77,4-kWh AWD		
Kennzeichen	FFB-EN 53E	**Vehicle Identification number**	KNAC381CPP5601044
Erstzulassung	30.08.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	101.766 km
HSN/TSN	2233 / ABC 00013	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Interstellar Grau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	81 kW	**Nächste HU**	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung	12/2025 bei 72.732 km	**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.530 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	3/3	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	18417085	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R19 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	235/55 R19 105W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung und ESS (aktives Bremslicht)
Airbag: 2 Frontairbags Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag: Mittenairbag vorn
Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend
Alternator Management System (AMS)
Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar
Außenspiegel in Klavierschwarz
Batterie: Vorheizsystem für die Batterie
Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bremsleuchte: Dritte mit LED
Dachspoiler
Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt
Drive Mode Select
Dämmerungssensor
ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm)
Fensterheber elektrisch vorne und hinten inkl. Auto-Up/Down-Funktion und Sicherheitsfunktion vorne
Fernlichtassistent High Beam Assist, HBA
Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX)
Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA) Fahrzeuge-/ Fußgänger -/Fahrraderkennung
Gegenlenkunterstützung Vehicle Stability Management, VSM
Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G)
Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert (Navigation based Smart Cruise Control, NSCC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibenheizung
Innenrückspiegel selbstabblendend elektrochromatisch
Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen
Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell)
Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle
Kopfstützen aktiv vorne
Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer
LED-Spots an C-Säule
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehaltern
Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB)
Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll) - 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update - Digitalem Radioempfang DAB+. - Apple CarPlay und Android Auto
Notruf-Service e-Call
On-Board-Charger (3-Phasen, AC)
Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live Verkehrsinformationen in Echtzeit, Wettervorhersage, lokale Suche, Parkmöglichkeiten sowie Möglichkeit zum Abruf von Fahrzeuginformationen und Steuern von Fahrzeugfunktionen über die Kia Connect App
Parkbremse, elektronisch (EPB)
Parksensoren hinten (PDW)
Polster: Stoff/Kunstleder
Radiozubehör: USB-Anschluss
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Rekuperationswippen am Lenkrad

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen
Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM)
Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC)
Servolenkung elektronisch unterstützt
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar
Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar
Sitze: Sitzheizung vorn
Sitze: Ski-Durchreiche
Smart Key und Startknopf
Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner Spurhalteassistent (Lane Keeping Assist, LKA) inkl. Müdigkeitswarner (Driver Attention Warning, DAW)
Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA)
Türgriffe mit manueller Flush-Funktion
USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze
USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metalliclackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (08.26) - fällig - durchführen
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern
10	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
11	Unterlagen	Serviceheft (Wartung - 30000km/24Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Sonstiges: Hauptuntersuchung (08.26) - fällig - durchführen




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschad… - Smart Repair



Beschädigung #5: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / geriss… - Smart Repair



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild mangelhaft) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #11: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/ 24Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -



Beschädigung #11: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/ 24Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgab…



Beschädigung #11: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/ 24Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Stoßfänger vorne