MACADAM

PEUGEOT 3008

Information véhicule

Marque:	**PEUGEOT**	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	**3008**	NIV:	**VF3MRHNSMNS069521**
Type de carburant:		Puissance:	**96 kW**
Version:	**1.2 PURETECH 96KW S&S GT**	Première immatriculation	**02/06/2022**
Kilométrage:	**83149 km**	Nombre de portes:	

Résumé des dommages



Droite	2	**Gauche**	1
Intérieur	1	**Toit & autres**	1


Photos commerciales


















Options selon l'inspecteur

GPS	**Oui**

Dommages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres















Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur









Jante alum. ARD polie
Griffe(s)
Peindre
Droite







Jante alum. ARG
Griffe(s)
Peindre
Gauche









Jante alum. AVD polie
Griffe(s)
Peindre
Droite





Pneus

Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	205/55/19/97/V	Semperit	6,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	205/55/19/97/V	Semperit	6,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	205/55/19/97/V	Michelin	5,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	205/55/19/97/V	Michelin	5,0 mm

Contrôles

Catégorie	**Vehicule particulier**	Certificat d'immatriculation partie domicile	**Non**
Certificat d'immatriculation partie véhicule	**Oui**	Certificat de Conformité	**Oui**
Compresseur	**Oui**	Contrôle technique	**OK**
Contrôle technique	**02/06/2027**	Kit réparation	**Oui**
Nbr cable de charge (220V)	**0**	Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Nbre clés total	**2**	Réinitialisation des paramètres d'usine	**Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine**
Type de carnet d'entretien	**Carnet d'entretien manquant**		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.