DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002450396
Besichtigt am:	11.05.2026 12:48
Berichts-Nr:	10583745
FIN:	TMBLN9NSXM8054281



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	12.05.2021
Laufleistung:	151.977 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.300 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SOUND SYSTEM CANTON"

"SUNSET"

"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich-Erkenn.,Park+Lane Assist +adapt.Spurf}hr.,DQ mit Emerg.Assist)

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

3 Schlüssel

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung

Abwicklung Serie

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 1

Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe

Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bel}ftete Vordersitze Scout

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Businesspaket Columbus

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegleisten in den Türausschnitten

El. Au~enspiegel mit MEM., aut. abblend.klappbar,el.einstell,beheiz.,Innenspieg.aut.abblendbar,Regensensor mit Lig. ass.

El. einstell. F-u.BF-Sitz mit Lenden wirbelst.,mit Speicherf.,ohne Schublade u. BFSitz

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Hintersitz Standard

ESC

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-

Family Paket

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk

Fußmatten vorn und hinten

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gepäckraumleuchte

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Notrufsystem eCall
Halogen-Doppelscheinwerfer	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kessy Full	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimakomfortscheibe	Ohne Halter
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Kühlerschutzgitter	Ohne Schmutzfänger
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7J x 19 "BRAGA"	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Panoramaschiebedach
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Parklenkassistent
Mit Multifunktionskamera	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Normal-Lackierung	SBBR-Leuchte in LED-Technik

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schmales Notrad

Schriftzugsatz

Scout

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servoschließung Heckklappe

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbelüftung vorn

Sitzbezüge in Leder

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet

Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten

Soundpaket "branded"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Leder mit Abfallkorb

Typprüfland Deutschland

USB vorne + hinten

Variante

Virtual Cockpit

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLN9NSXM8054281 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10583745
vom: 11.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)