Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002448858
Besichtigt am:	12.05.2026 22:16
Berichts-Nr:	10597169
FIN:	WAUZZZF32R1084815



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BYG
Erstzulassungsdatum:	27.02.2024
Laufleistung:	24.457 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.400 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akzentflächen schwarz glänzend

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis Exterieur

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Aluminium matt gebürstet dunkel

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP

Embleme

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrersitz elektrisch einstellbar

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 44 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Glanzpaket

Grundausstattung

Heckspoiler

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Interieurapplikationen Aluminiumoptik

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Kindersicherung elektrisch betätigt
Komfortfahrwerk
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
LED-Heckleuchten plus
LED-Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
Leuchtweitenregulierung
Licht-/Regensensor
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
Müdigkeitserkennung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Ohne 2. Batterie
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Audi drive select
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne connect Paket
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Ohne Kindersitzverankerung vorne (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Logoprojektion
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Ottomotor
Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
quattro
Räder der Serie
Räder, 5-Doppelarm, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
S tronic
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienqualität

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sondersteuerung I/VP

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Spurwechselwarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung SWIN

Steuerung von Aktionspreisen

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
5	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF32R1084815 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Lackieren


3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

5 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen

Kommentar	Marderschaden

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10597169
vom: 13.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

