Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002547973
Besichtigt am:	14.07.2026 10:01
Berichts-Nr:	10998563
FIN:	WAUZZZF35P1017896



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BRL
Erstzulassungsdatum:	14.09.2022
Laufleistung:	34.353 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Spurwechselwarnung

Abweichende Verbauung

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus)

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Micrometallic silber

Digitaler Radioempfang

Digitales Kombiinstrument

Dispomodell 1

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Komfortfahrwerk
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
Leuchtweitenregulierung
Licht-/Regensensor
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Audi connect Navigation & Infotainment
Ohne Audi drive select
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Logoprojektion
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Navigationsgerät
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wandhalterung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ottomotor
Räder der Serie
Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Reifen 235/50 R19
Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/50 R19 99V
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Rücksitzbank plus
S tronic
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Seitliche Dekorfolien

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Stoff Argument

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Basic (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Hankook			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Reflektor	Gebrochen	Ersetzen
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
6	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF35P1017896 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren	
Kommentar	inkl. Smart-Repair








2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Reflektor - Gebrochen - Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10998563
vom: 14.07.2026

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



6 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



