trustoo

Rapport d'inspection

HA670MW

Inspection réalisée le 01/10/2026

Télécharger au format PDF


Résumé Détails

Résumé

Immatriculation (A)

HA670MW

Problèmes

Éléments	Problèmes	Réparations	Coût des réparations	Photos	Commentaires
Calandre	Fêlure	Réparer	150,00 €		*Déjà présent lors de la réception*
Capot	Griffe(s)	Lustrer	35,00 €		
Trappe à carburant	Manquant	Remplacer	250,00 €		*Absence de trappe*
Pneu avant gauche	Usé	Remplacer	200,00 €		
Pneu avant droit	Usé	Remplacer	200,00 €		
			Coût total estimé des réparations: 835,00 €		