**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

# Zustandsbericht

Protokollnummer: 47343802
Auftrags-Nr / Referenz: 21035860
Besichtigungsdatum: 14.08.2026

## Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hersteller / Modell** | Mazda CX-60 AWD PHEV Aut. TAKUMI | | |
| **Kennzeichen** | BT-KU 91E | **Fahrgestellnummer** | JMZKH0HB701133756 |
| **Erstzulassung** | 01.09.2023 | **Laufleistung (abgelesen)** | 60.898 km |
| **HSN/TSN** | 7118 / AIL 00031 | **Kraftstoffart** | Hybr.B/E ext.aufl |
| **Fahrzeugart** | Geländewagen | **Antriebsart** | Allradantrieb |
| **Schadstoffklasse** | EURO6 | **Getriebe / Anzahl Gänge** | Automatik |
| **Farbe** | Weiß Uni | **Besichtigungszustand** | ausreichend |
| **Leistung** | 141 kW | **Nächste HU** | 09/2026 |
| **Hubraum** | 2.488 ccm | **Zylinder** | 4 |
| **Wartungsheft / Nachweis** | digitaler Nachweis / unvollstä… | **Restlauf bis Service** | 2 Monat(e) |
| **Letzte Wartung** | 10/2025 bei 44.030 km | **Polsterart** | Leder |
| **Vorschaden** | Keine Feststellbar | **Polsterfarbe** | Beige-Schwarz |
| **Nachlackierung** | Feststellbar | **zul. Gesamtgewicht** | 2.667 kg |
| **Dokumente** | ZB I vorhanden | **Anzahl Halter** | unbekannt |
| **Schlüssel soll/ist** | 2/2 | **Anzahl Sitze / Türen** | 5 / 5 |
| **Vertragsnummer** | 10067564 | **Re-Import** | |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/50 R20 100W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Toyo | 7mm / 7mm | i.O. |
| 2 | 235/50 R20 100W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Toyo | 7mm / 7mm | i.O. |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235/60 R18 107H | Winterreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 5mm / 5mm | i.O. |
| 2 | 235/60 R18 107H | Winterreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 5mm / 5mm | i.O. |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse**

### Ersatz

| Typ | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirefit | | | | | 01/2029 |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung |
|---|
| Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion (MRCC) - inkl. intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (ISA) |
| Airbag: Center-Airbag vorne |
| Airbag: Frontairbags - Beifahrersitzbelegungserkennung |
| Airbag: Knie-Airbag für Fahrer |
| Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten |
| Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen |
| Alarmanlage mit Innenraumüberwachung |
| Allradantrieb (AWD) |
| Ambientelicht am Dachimmel |
| Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung |
| Applikationen in Echtholz - in Türen und Schaltkonsole |
| Ausparkhilfe (RCTA) |
| Auspuffanlage, zweiflutig |
| Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning) - bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern |
| Bergabfahrassistent (HDC) |
| Berganfahrassistent (HLA) |
| Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern |
| City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgänger -/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktionerkennung |
| Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion |
| Dachheckspoiler |
| Dritte Bremsleuchte |
| Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS) |
| E-Call Notrufsystem |
| Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion |
| Enteiserfunktion für Scheibenwischer |
| Fahrmoduswahl Mi-Drive - Normal, Sport, Off-Road (nur AWD), EV (nur PHEV), Towing (Anhängezugprogramm i.V.m. original Anhängerkupplung, nur AWD) |
| Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC) |
| Fernlichtassistent HBC |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Getriebe: 8-Stufen-Automatik |
| Handschuhfach, beleuchtet |
| Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen |
| Heckscheibe beheizbar |
| Heckscheibenwischer |
| i-Active Display - 12 Zoll, im zentralen Rundinstrument |
| i-stop Stopp/Start-System |
| Innenraum-Applikation in Weiß |
| Kindersitzhalterung Isize - hinten außen |
| Klimatisierungsautomatik - zwei Zonen, getrennt regelbar |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Kopfstützen hinten (3) |
| Kopfstützen vorne höhenverstellbar |
| Lackierung: Uni |
| Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz |
| Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m |
| Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m |
| LED-Rückleuchten |
| LED-Tagfahrlicht |
| Lederlenkrad |
| Lederschaltknauf |
| Leichtmetallfelgen 20", Silber/Schwarz Diamantschliff-Design - Bereifung 235/50 R20 |
| Lenkrad: Lenkradheizung |
| Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad |
| Lichtsensor |
| Login: Schlüsselloses Zugangssystem Smart Keyless Entry |
| Mazda Connect - 30,48 cm Farbdisplay (12 Zoll) und Multi-Commander - Konnektivitätsdienste über die MyMazda App - Mazda Audio-System, Radio, 2 USB-C-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB+) - Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay (Touchscreenbedienung bei stehendem Fahrzeug) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Mazda SD-Navigationssystem - Lenkradbedientasten für Audioquelle, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung |
| Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern |
| MyMazda App - Fahrzeug finden - Information zum Ladestatus - Ladevorgang starten, stoppen - Navigationsziel ans Fahrzeug senden - Türverriegelung - Fernbedienung der Klimatisierungsautomatik |
| Müdigkeitserkennung (DAA) |
| Ottopartikelfilter |
| Paket: Comfort & Lederausstattung - Elektrische Sitzverstellung Fahrer & Beifahrer, 10-fach - Lendenwirbelstütze für Fahrer & Beifahrer (elektrisch verstellbar) - Lederausstattung Schwarz, Sitzmittelbahn und-wangen in Leder - Sitzheizung hinten aussen - Sitzklimatisierung vorn Driver Personalization System: - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Memory-Funktion für personalisierte Einstellungen von Fahrersitz, Head-up Display, Außenspiegeln, Klimaanlage, Lenkrad, Sound-System und Assistenzsystemen |
| Paket: Premium Comfort - El. Sitzverstellung Fahrer & Beifahrer, 10-fach - El. Lendenwirbelstütze vo. - El. Lenkradverstellung - Sitzklima. vorn - Sitzheizung hi. aussen, Driver Personalization System: - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Memory-Funktion für personalisierte Einstellungen von Fahrersitz, Head-up Display, Außenspiegeln, Klimaanlage, Lenkrad, Sound-System und Assistenzsystemen - Auto. Sitzeinstellung anhand von Augenhöhe und Körpergröße - Entry/Exit Assist: Zurückstellen von Fahrersitz und Lenkrad |
| Parksensoren hinten - akustisch |
| Parksensoren vorne |
| Polster: Lederausstattung Nappa |
| PTC-Heizsystem für den Innenraum |
| Radiozubehör: USB-Anschluss (2) - zwei zusätzliche USB-Anschlüsse (Rückseite Mittelkonsole) |
| Regensensor |
| Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) |
| Räder: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel |
| Rückfahrkamera |
| Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40) |
| Servolenkung, elektrisch |
| Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung |
| Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

| Bezeichnung |
|---|
| Sitzheizung vorne |
| Sound-Simulator (AVAS) - für EV-Betrieb |
| Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung |
| Spurwechselassistent Plus (BSM) |
| Stoßfänger hinten in Wagenfarbe - mit schwarzem Mittelteil |
| Stoßfänger unten in Wagenfarbe - inkl. Radhausverkleidung, Seitenschweller |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) |
| Voll-LED-Scheinwerfer - mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage |
| Wegfahrsperre |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Karosserie | Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 2 | Unterlagen | Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 20.000 km/ 12 Monaten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Außenspiegel rechts | Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug |
| 2 | Karosserie | Karosserie (Stoßfänger & Heckklappe) - Abrieb - kein Abzug |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort | Wertminderung |
|---|---|---|
| 1 | Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Der Winterradsatz ist kein Bestandteil der Ausstattungsliste.

## Hinweise zum Gutachten

## Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

## Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach





**Abbildung 7:** FIN




**Abbildung 8:** Innenraum vorne



**Abbildung 9:** Kombiinstrument




**Abbildung 10:** Laufleistung




**Abbildung 11:** Instrumententafel





**Abbildung 12:** Zulassungsdokument(e)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Innenraum hinten




**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 16:** Ladebuchse/Tankstutzen




**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 19:** Sonstiges




**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #2:** Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 20.000 km/ 12 Monaten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**
TÜV SÜD Service-Center Bayreuth
Spinnereistraße 3
95445 Bayreuth

**Empfänger**
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

## Nachlackierungfotos




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür hinten links




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür hinten links




**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür hinten links