Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	54,944	kW	125
VIN	WBY8P210807L05311	cc	0
First registration date	9/29/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	8/2/2027
Next MOT test is due on, date:	8/2/2027

Maintenance date	Mileage
8/27/2025	33,833 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
3 | Door RL	Scratch(es)	Paint
4 | Door FL	Scratch(es)	Touch up
5 | Windscreen	Crack	Replace
6 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
7 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
10 | Aerial	Rodent damage	Replace

Missing Parts



Part	Damage type	Repair mode
8 | Boot cover	Missing	Replace
9 | Warning triangle	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Wheel arch cover moulding RL	Stone chip(s)	No repair




Damages

Exterior



1 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear



3 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

4 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

5 | Windscreen

Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




6 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim FR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear



10 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Missing Parts



8 | Boot cover

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




9 | Warning triangle

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages







2 | Wheel arch cover moulding RL

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields










Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover missing
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	No	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 T	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	195/50 R 20 93 T	Bridgestone	5.0 mm

Commercial photos












































11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210907L05311
1710 kg
770 kg
963 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	10mm Tieferlegung mit sportlicher Fahrwerksabstimmung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 Jetblack glanzgedreht mit Mischbereifung
20" LM Rad Doppelspeiche 431	3 Tasten fix vorbelegt	3-phasiges Ladekabel
4 Sitzplätze	4 Stück	4 Verzurrösen im Kofferraum
4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	AC- Laden
AC-Laden Professional	Aeroflap-Schweller links und rechts in Schwarz Hochglanz	AGM-Batterie 20 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert
Comfort Paket Advanced	Concierge Service telefonischer Auskunftsdienst des BMW Call Centers. Bietet dem Fahrer individuelle	Concierge Services
Connected Drive Services	Connected Drive Services Paket	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhaltegriffe	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Dunkle Instrumententafel
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	Fahrzeugverbreiterung über Radverkleidung in Schwarz Hochglanz	feststehend
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	HiFi Lautsprechersystem Harman Kardon, Verstärkerleistung 360 W: 5 x 40 W, 2x 80 W, 7 Kanäle, DSP-	HiFi System Harman Kardon
hinten	Hochvoltbatterie	Imperialblau mit Akzent Frozen Grey metallic
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze
Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt
Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
klappbar	Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste

Klimaautomatik	Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
Metallic-Lackierung	mit Einklemmschutz	mittig
Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business
Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar	Oberfläche Carbon
Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC) hinten	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	Real Time Traffic Information	Real-Time Traffic Information
rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom
schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seitenscheiben	Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonie mit Wireless Charging	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im
Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche
WLAN Hotspot	zur Ein-	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN