TÜV SÜD Auto Service GmbH
Münnerstädter Straße 25
DE 97688 Bad Kissingen
Telefon +49 971 711 50

Bericht-Nr.: 0DE0BKI0U6P006218
iKFZ-Prüfz.: W#xR9LD9
Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

[redacted]

(1) Fz-Id.Nr.: WAUZZZF40LA008249
(2) Amtl. Kennz.: [redacted] (D)
(3) Ausstellungsdatum: 05.03.2025 11:43 Uhr — Seite 1 von 1
Prüfort: Bad Kissingen — 5010087764
(4) km-Stand: 167960 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. — M1
Aufbau: Kombilimousine — AC
Hersteller: AUDI — 0588
Typ: B8 — BNZ00019
Var./Ver./Ausf.: A2DCPEQ1 / QA8QA8D5009RT261C17S54BFAEM1
Antriebsart: Diesel — 0002
Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, — 36DG
zGM: 2320 kg — EZ: 17.10.2019
Letzte HU: 12.2022 — FSD.HU/Mangel: 4.27.4.1/2.0.20
Kundenkennzeichen:

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:	(8) Nächste HU	Prüfplakette
ohne festgestellte Mängel	März 2027	zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im März 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Weigand
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 05.03.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-7-07-1439-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	364	370	734	434	39,72	63,9	52
Betriebsbremse 2. Achse	295	289	584	315	55,98	36,1	18
Feststellbremse 2. Achse	116	167	283				

Feststellbremse blockiert: Ja

(10) Hinweise:

- Bremsbeläge hinten: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Bremsbeläge vorne: bitte Verschleißgrenze beachten.

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner			
Hauptuntersuchung § 29 StVZO Gebührenerh. gem. Nr. 2.2 Satz 2 Anl. VIIIa StVZO	103,46 EUR	123,12 EUR		
Gesamt:	Netto 103,46 EUR	Brutto 123,12 EUR	USt 19%:	19,66 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 05.03.2025			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.