G U T A C H T E N

Betrifft	**:** PKW / M1 Skoda Superb 2,0 TDI Selection DSG Superb Combi Essence TDI DSG		
Deckungsart	**:** Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	**:** Mai 2029 Nr.: THB 9980
Fahrgestell-Nr.	**:** TMBJH8NZ1TC055188	**Eigen-/Gesamtgew.**	**:** 1.633 kg / 2.240 kg
Nationalcode	**:** 280770	**Sitzplätze**	**:** 5
Erstzulassung	**:** 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	**:** mittelmäßig
Tachostand	**:** 18.259 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	**:** 2-Schicht-Metallic / Schwarz
Hubraum/Leistung	**:** 1.968 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	**:** nass / verschmutzt
Kraftstoffart	**:** Diesel	**Alter**	**:** 6 Monate

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zur Information:

Sommer-Kompletträder auf Orginalfelgen am Fahrzeug montiert.
Winter-Kompletträder bei der Besichtigung nicht vorhanden.

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	x	
Probefahrt		x
Hebebühne		x
Testbericht vorhanden		x

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		x	
Ölservice		x	
§57a Überprüfung		x	
Bremsflüssigkeit		x	
Reifenfüllflasche		x	

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:2	x		
Fernbedienung Standheizung			x
Bordmappe	x		
Navi-SD			x
Kopfstützen	x		
Hutablage / Rollo	x		
Wagenheber	x		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			x

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		x

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	x		
Sommerreifen	x		
Winterräder			x
Reserverad		x	
Pannenset		x	

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Sonstige Kosten (Material) : EUR 50,00

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	50,00
+ 20% USt.	EUR	10,00
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**60,00**

Schadenbeschreibung:

- Rückbank verschmutzt - reinigen

Sonstige Kosten - Aufwand

Bezeichnung					
REINIGUNG SITZBANK	1	50,00	1	50,00	50,00
		50,00			50,00

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Das Fahrzeug befindet sich rundum in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden, gebrauchten Zustand mit erkennbaren Abnützungserscheinungen.

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber ***:*** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Fahrzeugbeschreibung:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt innen und außen in verschmutzen Zustand. Eine vollständige Feststellung sämtlicher Lack-, Karosserie- und Innenraumschäden war daher nicht möglich. Nach Reinigung können weitere Beschädigungen sichtbar werden. Diese bleiben vorbehalten und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Schadenaufnahme.

Bereifung:

1. Achse: KUHMO / 215/60 R 16 95 V Sommer Profil in mm: links: 5,61 rechts: 5,56
2. Achse: KUHMO / 215/60 R 16 95 V Sommer Profil in mm: links: 5,62 rechts: 5,64

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 23.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt:

Bewertungsgrundlage:
Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Autopreisspiegel ermittelt.
(Detailierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Autopreisspiegel-Bewertungsdokument.)

Superb Combi Essence TDI DSG



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	schwarz - metallic
Kilometerstand	18.259 km
Motor (Treibstoff)	Diesel
Hubraum	1.968 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	8.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	4,9 l/100km
CO2 Emission	130 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	21.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	NZ5B4DA1
Farbcode	SCHWARZ DM
Fgst-Nr.	TMBJH8NZ1TC055188
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Kombi
Nettogewicht	1.682 kg
Gesamtgewicht	2.240 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	39.218,75
Farbpreis:	EUR	581,00

Mehrausstattungspreis

RN0YOZ - Infotainment-Paket	EUR	898,00
1M5 - Anhängerkupplung-Vorbereitung	EUR	168,00
PJB - Reserve-Notrad Stahl schmal	EUR	131,00
9WJ - SmartLink kabellos	EUR	187,00
EA4 - Škoda Plus Garantie 5 Jahre | 100.000 km	EUR	0,00
PR0 - Fahrerassistenz-Paket	EUR	517,00
4KF - Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet	EUR	267,00

Ausstattung

Škoda Plus Garantie 5 Jahre | 100.000 km	Škoda Smart Dials
"Design Selection Studio"	ABS, ASR, EDS, ESC, HBA, MKB, XDS
Abbiege- und Gegenverkehrs-Assistent	Ablagetaschen (Vordersitz–Rückseite)
Airbags (8 Stück)	Anhängerkupplung-Vorbereitung
Außenspiegel elektrisch	Berg-Anfahr-Assistent
Care Connect	DPF (Dieselpartikelfilter)
Dachhaltegriffe vorne/hinten	Dachreling schwarz
Digitaler Radioempfang DAB+	Easy-Start
Eiskratzer im Tankdeckel	Fahrerassistenz-Paket
Fensterheber vorne/hinten elektrisch	Fernlicht-Assistent
Flaschenhalter vorne/hinten	Freisprechanlage mit Bluetooth
Frontradar-Assistent	Gepäckraumrollo mit Press-Funktion
Geschwindigkeitsregelanlage	Handschuhfach beleuchtet
Infotainment 10" Radio	Infotainment-Paket
Kindersitz-Halterungen	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Kontroll-Leuchte für Waschwasser	Kreuzungs-Assistent
LED-Heckleuchte	LED-Scheinwerfer
LM-Felgen 16" Sagitta	Ladekante mit Edelstahlschutz-Leiste
Lautsprecher vorne/hinten (9 Stück)	Lederlenkrad 2-Speichen
Leseleuchten	Licht-Assistent
Müdigkeit- und Aufmerksamkeits-Assistent	Make-up-Spiegel beleuchtet
Mittelarmlehne vorne mit Jumbo-Box	Mittelkonsole vorne mit Getränkehalter
Parkbremse elektronisch	Parkscheinhalter
Parksensor hinten	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne 1/3 : 2/3 geteilt umlegbar	Regensensor
Reifendruckkontrolle	Reserve-Notrad Stahl schmal
Scheiben ab B-Säule abgedunkelt - SunSet	Sicherheitsrückstrahler in den Türen
Sitzheizung vorne	SmartLink kabellos
Speedlimiter vorausschauend	Spurhalte-Assistent
Spurwechsel-Assistent	Steckdose 12 V im Gepäckraum
Steckdose 12 V in der Mittelkonsole	Trichter für Waschwasser
USB-C-Anschluss	Verkehrszeichen-Erkennung
Virtual Cockpit 10"	Warnwestenfach vorne/hinten
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Bilder
















11:38
22.10.2026
0:01 h
Driving time
18259 km
Total distance
0 km
Distance covered


0
km/h
Since refuelling
7 km
0:44 h
12.6 l/100km
7 km
0:44 h
10 km/h
Since refuelling
1140 km
11:38
13.0°


11:39
Service
Vehicle
Status
Data
Wiper service position
Oil change service
in 10200 km / 530 days
Inspection
in 11800 km / 568 days
Vehicle identification number:
TMBJH8NZ1TC055188




ŠKODA
Betriebsanleitung
Škoda Superb
ŠKODA












KUMHO


mm/inch
5.61
OFF
ON
ZERO


KUMHO


mm/inch
5.56
OFF ON ZERO


KUMHO


mm/inch
5.62
OFF ON ZERO


KUMHO


mm/inch
5.64
OFF ON ZERO





Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.





G U T A C H T E N

Betrifft	**:** PKW / M1 Skoda Superb 2,0 TDI Selection DSG Superb Combi Essence TDI DSG		
Deckungsart	**:** Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	**:** Mai 2029 Nr.: THB 9980
Fahrgestell-Nr.	**:** TMBJH8NZ1TC055188	**Eigen-/Gesamtgew.**	**:** 1.633 kg / 2.240 kg
Nationalcode	**:** 280770	**Sitzplätze**	**:** 5
Erstzulassung	**:** 21.05.2026	**Allgemeinzustand**	**:** mittelmäßig
Tachostand	**:** 18.259 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	**:** 2-Schicht-Metallic / Schwarz
Hubraum/Leistung	**:** 1.968 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	**:** nass / verschmutzt
Kraftstoffart	**:** Diesel	**Alter**	**:** 6 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technik	EUR	0,00	0,00	0,00
Innenraum	EUR	50,00	10,00	60,00
nicht verrechenbare Mängel	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	50,00	10,00	60,00

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zur Information:

Sommer-Kompletträder auf Orginalfelgen am Fahrzeug montiert.
Winter-Kompletträder bei der Besichtigung nicht vorhanden.

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	x	
Probefahrt		x
Hebebühne		x
Testbericht vorhanden		x

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		x	
Ölservice		x	
§57a Überprüfung		x	
Bremsflüssigkeit		x	
Reifenfüllflasche		x	

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:2	x		
Fernbedienung Standheizung			x
Bordmappe	x		
Navi-SD			x
Kopfstützen	x		
Hutablage / Rollo	x		
Wagenheber	x		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			x

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		x

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	x		
Sommerreifen	x		
Winterräder			x
Reserverad		x	
Pannenset		x	

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Sonstige Kosten (Material) : EUR 50,00

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	50,00
+ 20% USt.	EUR	10,00
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**60,00**

Schadenbeschreibung:

- Rückbank verschmutzt - reinigen

Sonstige Kosten - Aufwand

Bezeichnung					
REINIGUNG SITZBANK	1	50,00	1	50,00	50,00
		50,00			50,00

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Das Fahrzeug befindet sich rundum in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden, gebrauchten Zustand mit erkennbaren Abnützungserscheinungen.

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber ***:*** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Fahrzeugbeschreibung:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt innen und außen in verschmutzen Zustand. Eine vollständige Feststellung sämtlicher Lack-, Karosserie- und Innenraumschäden war daher nicht möglich. Nach Reinigung können weitere Beschädigungen sichtbar werden. Diese bleiben vorbehalten und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Schadenaufnahme.

Bereifung:

1. Achse: KUHMO / 215/60 R 16 95 V Sommer Profil in mm: links: 5,61 rechts: 5,56
2. Achse: KUHMO / 215/60 R 16 95 V Sommer Profil in mm: links: 5,62 rechts: 5,64

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 23.10.2026 mittels Autopreisspiegel ermittelt: