TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48109354
Auftrags-Nr / Referenz: 50435492
Besichtigungsdatum: 14.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-60 e-SKYACTIV-D 254 M HYBRID AWD HOMURA		
Kennzeichen	WES-V 2022	**Vehicle Identification number**	JMZKH0HE701136425
Erstzulassung	04.09.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	43.241 km
HSN/TSN	7118 / AIM 00051	**Kraftstoffart**	Hybr.Diesel/E
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	187 kW	**Nächste HU**	09/2026
Hubraum	3.283 ccm	**Zylinder**	6
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	18.000 km
Letzte Wartung	07/2026 bei 40.588 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.516 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	50435492	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/50 R20 100W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion (MRCC) - inkl. intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (ISA)
Airbag: Center-Airbag vorne
Airbag: Frontairbags - Beifahrersitzbelegungserkennung
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Allradantrieb (AWD)
Ambientelicht am Dachimmel
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning) - bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Außenspiegelkappen in Schwarz
Bergabfahrassistent (HDC)
Berganfahrassistent (HLA)
City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgänger -/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktionerkennung
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachheckspoiler
Diesel-Partikelfilter
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fahrmoduswahl Mi-Drive - Normal, Sport, Off-Road (nur AWD), EV (nur PHEV), Towing (Anhängezugprogramm i.V.m. original Anhängerkupplung, nur AWD)
Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC)
Fernlichtassistent HBC
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display - 12 Zoll, im zentralen Rundinstrument
i-stop Stopp/Start-System
Kindersitzhalterung Isize - hinten außen
Klimatisierungsautomatik - zwei Zonen, getrennt regelbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad
Lederschaltknauf
Leichtmetallfelgen 20", Schwarz - Bereifung 235/50 R20

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lichtsensor
Login: Schlüsselloses Zugangssystem Smart Keyless Entry
Mazda Connect - 30,48 cm Farbdisplay (12 Zoll) und Multi-Commander - Konnektivitätsdienste über die MyMazda App - Mazda Audio-System, Radio, 2 USB-C-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB+) - Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay (Touchscreenbedienung bei stehendem Fahrzeug) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Mazda SD-Navigationssystem - Lenkradbedientasten für Audioquelle, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern
MyMazda App - Fahrzeug finden - Information zum Ladestatus - Ladevorgang starten, stoppen - Navigationsziel ans Fahrzeug senden - Türverriegelung - Fernbedienung der Klimatisierungsautomatik
Müdigkeitserkennung (DAA)
Paket: Comfort & Lederausstattung - Elektrische Sitzverstellung Fahrer & Beifahrer, 10-fach - Lendenwirbelstütze für Fahrer & Beifahrer (elektrisch verstellbar) - Lederausstattung Schwarz, Sitzmittelbahn und-wangen in Leder - Sitzheizung hinten aussen - Sitzklimatisierung vorn Driver Personalization System: - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Memory-Funktion für personalisierte Einstellungen von Fahrersitz, Head-up Display, Außenspiegeln, Klimaanlage, Lenkrad, Sound-System und Assistenzsystemen
Paket: Premium Comfort - El. Sitzverstellung Fahrer & Beifahrer, 10-fach - El. Lendenwirbelstütze vo. - El. Lenkradverstellung - Sitzklima. vorn - Sitzheizung hi. aussen, Driver Personalization System: - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Memory-Funktion für personalisierte Einstellungen von Fahrersitz, Head-up Display, Außenspiegeln, Klimaanlage, Lenkrad, Sound-System und Assistenzsystemen - Auto. Sitzeinstellung anhand von Augenhöhe und Körpergröße - Entry/Exit Assist: Zurückstellen von Fahrersitz und Lenkrad
Parksensoren hinten - akustisch
Parksensoren vorne
Polster: Lederausstattung - Sitzmittelbahn und -wangen in Leder
PTC-Heizsystem für den Innenraum
Radiozubehör: USB-Anschluss (2) - zwei zusätzliche USB-Anschlüsse (Rückseite Mittelkonsole)
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Räder: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung
Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung
Sitzheizung vorne
Sound-Simulator (AVAS) - für EV-Betrieb
Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Stoßfänger hinten in Wagenfarbe - mit schwarzem Mittelteil
Stoßfänger unten in Wagenfarbe - inkl. Radhausverkleidung, Seitenschweller
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer - mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dach: Panorama Glasschiebedach
Lackierung: Sonderlackierung
Paket: Convenience & Sound für Diesel - Elektrische Heckklappe - Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt - 360° Monitor mit See-Through View - 230 Volt/150W -Steckdose (Rückseite Mittelkonsole) - Bose BassMatch Centerpoint 2 Soundsystem mit 12 Lautsprechern - Qi: Induktives Laden (für kompatible Smartphones) - Beleuchtung in Türeinstieg, Mittelkonsole, Türablagefach
Paket: Driver Assistance - Marix LED-Lichtsystem (ALH) - Frontüberwachung (FCTA) - Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (RCTB), (SCBS R) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop&Go Funktion und Speed Limit Assist (MRCC), (CTS), (i-AAC) - Außenspiegel automatisch abblendend, Fahrerseite - Innenspiegel rahmenlos und automatisch abblendend

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair
4	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
6	Stossfänger hinten	Parksensoren links - beschädigt - erneuern
7	Heizungssystem	Bedienung mit Display (Infotainmentdisplay) - Kratzer - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratz… - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Parksensoren links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Parksensoren links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Heizungssystem: Bedienung mit Display (Infotainmentdisplay) - Kratzer - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Heizungssystem: Bedienung mit Display (Infotainmentdisplay) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Heizungssystem: Bedienung mit Display (Infotainmentdisplay) - Kratzer - erneuern