DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5011700	Fabricante	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3742MFX	Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/03/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	98 142 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	08/05/2026	Parque	CAMPA SONI PARK ALCALA		




Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos



195/55/16 V Verano 7.0 mm

195/55/16 V Verano 7.0 mm

Hankook 195/55/16 V Verano 5.0 mm

Hankook 195/55/16 V Verano 5.0 mm

Daños

1



Elemento	Cuerda soporte bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Grapa bandeja trasera
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

4



Elemento	Cuerda soporte bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

5




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Rejilla Frente
Posición	-
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

7



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

8



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

13



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

14



Elemento	Llanta de acero 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

15



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Comentarios

Vehiculo sucio
Testigo nivel de combustible encendido

Costos estimados de la reparación

Total	**870,77€**

Exportación PDF | Exportación foto