TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	08.09.2026 / STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Fahrzeughalter	Christian Thome Schweinfurterstr. 107 97493 Bergrheinfeld
Amtliches Kennzeichen	SW FT 2021
Fahrzeug-Identnummer	VR7BAHNS3RE037894

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**700,00 €**	**133,00 €**	**833,00 €**
basierend auf Reparaturkosten	700,00 €	133,00 €	833,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Besichtigungsdatum / Ort	08.09.2026 / STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Besichtigung durch	Fukac
Fahrzeughalter	Christian Thome Schweinfurterstr. 107 97493 Bergrheinfeld
Amtliches Kennzeichen	SW FT 2021
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Citroën
Modell / Verkaufsbezeichnung	C4
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ADM 00012
Fahrzeug-Identnummer	VR7BAHNS3RE037894
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	09.09.2024 / 09.09.2024
Nächste HU	09/2027 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	22.699 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin

Hubraum / Zylinder	1.199 ccm / 3
Leistung	96 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.755
Maße (L/B/H)	4355 x 1800 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	27.10.2025 bei 14.431 km in Fachwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/55 R18 96H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 195/55 R18 96H	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Ersatzrad

Ablauf: 02/2030 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Motorhaube	Motorhaube (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel - de-/montieren	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
3	Tür hinten rechts	Tür (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
4	Seitenwand rechts	Seitenwand (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
5	Fahrzeugdach	Dach (Verätzung , Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
6	Heckklappe/-tür	Heckspoiler (Bei Auslieferung vorhanden) - beschädigt	0,00 €	0,00 €
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
8	Tür hinten links	Tür (Bei Auslieferung vorhanden) - Lackmangel	0,00 €	0,00 €
9	Tür vorn links	Tür (Bei Auslieferung vorhanden) - Delle(n)	0,00 €	0,00 €
10	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung	150,00 €	150,00 €
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
13	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	250,00 €	250,00 €
Summe (netto):			700,00 €	700,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung!

Keine Ausstattungsliste und Historie zu verfügung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026

Unterschrift Sachverständiger (Patrick Fukac)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech… - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47464444

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.09.2026



Beschädigung 12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkrat… verschürft - Smart Repair