TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	28.05.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeug-Identnummer	SADFA2BN2R1041723

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	28.05.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Jaguar
Modell / Verkaufsbezeichnung	E-PACE R-Dynamic SE AWD
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1590 ALA 00059
Fahrzeug-Identnummer	SADFA2BN2R1041723
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	16.10.2023 / 16.10.2023
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	48.734 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.470
Maße (L/B/H)	- x 1900 x 1649
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	25.650 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 235/50 R20 104Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 06/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Serienausstattung

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer), Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel heizbar, Bluetooth-Schnittstelle, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine Ebony, Design- und Ausstattungslinie R-Dynamic, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Edelstahlpedale, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Dynamic-Modus konfigurierbar, mit Dynamic-i Informations-Display, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (FCW), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC), Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, InControl Apps Mobile Online Dienste, InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond, JaguarVoice Sprachsteuerung, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kühlergrill schwarz mit Einfassung schwarz glänzend, Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Leseleuchten im Fond, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Luftauslass Blende seitlich, schwarz, Lufteinlassblende Chrom, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Mild-Hybrid 120 k(Motor 2,0 Ltr. - 120 kDiesel), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Modellpflege, Navigationssystem Pro, Nebelschlussleuchte integriert, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektronisch (EPB), Premium-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2681 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sportsitze Leder, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Türentriegelung automatisch (bei Unfall), Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

2 USB-Anschlüsse zusätzlich, Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar, Diebstahlschutz-System satellitengestützt (Secure pro), Fußmatten, LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Satin Dark Grey, Diamond Turned / Style 5120), Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer, Panoramadach (Glas), Sitzheizung vorn

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Spoiler (Staulippe links) - Kratzer - erneuern
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Unterlagen	Betriebsanleitung (Einzelne Blätter lose) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Abgasanlage	Hitzeblech - verformt - erneuern
7	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
10	Stossfänger vorn	Spoiler (Links) - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Stossfänger vorn	Spoiler (Rechts) - Kratzer - lackieren
12	Motorhaube	Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern
13	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern
14	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
15	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer - lackieren
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
17	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
18	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
19	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Abgasanlage	Endschalldämpfer - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Ausrüstung - Verbandkasten
2	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
3	2.Radsatz - 2.Radsatz (Winterradsatz)

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	120 µm
2	Dachholm links	119 µm
3	Dachholm rechts	123 µm
4	Heckklappe/-tür	201 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	114 µm
7	Motorhaube	122 µm
8	Seitenwand links	125 µm
9	Seitenwand rechts	122 µm
10	Tür hinten links	120 µm
11	Tür hinten rechts	120 µm
12	Tür vorne links	122 µm
13	Tür vorne rechts	121 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung

hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 45 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Laderaum




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Spoiler (Staulippe links) - Kratzer - erneuern




Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Spoiler (Staulippe links) - Kratzer - erneuern




Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Unterlagen: Betriebsanleitung (Einzelne Blätter lose) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Unterlagen: Betriebsanleitung (Einzelne Blätter lose) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 03.06.2026




Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 6: Abgasanlage: Hitzeblech - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Abgasanlage: Hitzeblech - verformt - erneuern



Beschädigung 7: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler (Links) - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler (Links) - Kratze… instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 45756504

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026




Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Spoiler (Links) - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Spoiler (Rechts) - Kratzer - lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Spoiler (Rechts) - Kratzer - lackieren



Beschädigung 12: Motorhaube: Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 12: Motorhaube: Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 13: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern




Beschädigung 13: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratze… erneuern




Beschädigung 14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung 14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 14: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer -



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer -



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer -



Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer -




Beschädigung 15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Schadenausweitung nach Demontage möglich) - Kratzer -




Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 20: Abgasanlage: Endschalldämpfer - verformt - erneuern



Beschädigung 20: Abgasanlage: Endschalldämpfer - verformt - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür