trustoo

Rapport d'inspection

FT406NQ

Inspection réalisée le 09/07/2026


Télécharger au format PDF

Résumé Détails

Résumé

Immatriculation (A)
FT406NQ

Problèmes

Éléments	Problèmes	Réparations	Coût des réparations	Photos	Commentaires
Double de clé	Manquant	Remplacer	350,00 €		*La cliente doit adresser la clef la semaine prochaine le temps de la recuperer dans leurs bureaux de Bordeaux.*
Double de clé (reprogrammation)	Manquant	Réaliser	90,00 €		
Pare-chocs avant	Griffe(s)	Peindre	270,00 €		
Pare-chocs					

trustoo

Rapport d'inspection

avant gauche	Griffe(s)	Peindre	195,00 €	
Jante avant droite	Griffe(s)	Peindre	195,00 €	
Jante arrière droite	Griffe(s)	Peindre	195,00 €	

Coût total estimé des réparations: 1 565,00 €