Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



OPEL Grandland

OPEL Grandland 1.5 D Automatik Elegance Geschlossen, 5-türig, Automatik, 8-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**W0VZCYHZ5P6034688**
Kilometerstand (km)	**136.796**
Erstzulassungsdatum	**12.10.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**130 PS**
Leistung kW	**96 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Quarz Silber Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Harlekin/Premium-Lederoptik, Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11681927**	Besichtigt am	**02.11.2026 13:03:58**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**14/09/2026,132527**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	7,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Vorne Rechts			
12 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Keine Reparatur
13 | Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Keine Reparatur
14 | Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
15 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Deformiert	Ersetzen	Keine Reparatur
Schäden ohne Gruppen			
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
3 | Bodenteppich	Verbrannt	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
4 | Innenraum	Geruch	Gesamtes Fahrzeug	Ozonbehandlung
5 | Türverkleidung vorne links	Verbrannt	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
6 | Sitzbezug vorne links	Verbrannt	>0,5 cm - 1 cm	Ersetzen
7 | Dachhimmel	Verbrannt	>0,5 cm - 1 cm	Ersetzen
8 | Fußmatten	Verbrannt	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
9 | Innenraum	Deformiert	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur
10 | Windschutzscheibe	Riss	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
11 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Instandsetzen + lackieren
16 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
17 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
18 | Heckklappe	Sprung	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
19 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
20 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

Vorne Rechts






12 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1






13 | Stoßfängerspoiler vorne


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1







14 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1











15 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Schäden ohne Gruppen

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Bodenteppich

Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Innenraum

Schadensart	Geruch
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ozonbehandlung
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Türverkleidung vorne links

Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Sitzbezug vorne links



Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Dachhimmel

Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Fußmatten


Schadensart	**Verbrannt**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




9 | Innenraum


Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

10 | Windschutzscheibe


Schadensart	**Riss**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






11 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


16 | Seitenwand hinten links



Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






17 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


18 | Heckklappe


Schadensart	**Sprung**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






19 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





20 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 Zündschlüssel, beide klappbar	Ablagefächer - Ablagefach in der Instrumententafel, Fahrerseite - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 1,0-Liter-Getränkeflaschen - Handschuhfach, beleuchtet, Kühl- und Heizfunktion - Taschenhaken, seitlich im Gepäckraum - Verzurrösen im Gepäckraum	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Front- und Seitenairbags	Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen	Ambientebeleuchtung, Mittelkonsole und in den vorderenTürtaschen
Anhängerzugvorrichtung abnehmbar	Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent	Außenspiegel, elektrisch einstell-und beheizbar,elektrisch anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Automatische Aktivierung des Warnblinkers und Entriegelung der Türen nach Auslösung von Airbag und Gurtstraffer	Berg-Anfahr-Assistent	Bordcomputer
Dach-Designlinie in Chrom	Dekor: Opel Vizor mit Rahmen in Chrom	Dekorleisten, Erino/Palladium Medium
Dieselpartikelfilter mit SCR und Oxikat	Drehzahlmesser	Elektrische Parkbremse
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Frontkollisionswarner Überwachung des Abstands (nah, mittel, weit) zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger erfolgt ein Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay. - mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung - Spurhalte-Assistent: Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur - Verkehrsschilderkennung - Müdigkeitserkennung	Gepäckraumabdeckung	Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit
Getriebe: 8-Gang-Automatik	Heckscheibenwischer	Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten - mit Leseleuchten vorn und hinten - Gepäckraumbeleuchtung
Innenrückspiegel, automatisch abblendend	Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell	Klimatisierungsautomatik Zwei-Zonen inkl. Fußraumheizung, hir - mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer - Umluftschaltung, manuell - automatischer Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Partikel- und Geruchs.ilter
Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar	Kopfstützen vorn, höheneinstellbar	Lackierung: Metallic -> Quarz Silber Metallic
Lackierung: Metallic Rubin Rot	LED-Scheinwerfer - LED-Rückleuchten - LED-Blinker vorn - manuelle Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung - Fernlicht-Assistent	Lederlenkrad, abgeflacht, mit Lenkradfernbedienung
Lenkrad, höhen- und längsverstellbar	Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer	Mittelarmlehne, verschiebbar, vorn, inkl. Staufach und Getränkehalter
Paket: Business Premium Paket	Paket: Comfort-Paket - Parkpilot, Einparkhilfe vorne und hinten, mit akustischem Warnsignal - Außenspiegel elektrisch anklappbar	Paket: Technologie
Park & Go - Rückfahrkamera - Automatischer Parkassistent (Erkennung von Längs- und Querparklücken bei einer Fahrgeschwindigkeit unter 20 km/h, Ausparken aus Längsparklücken,automatische Lenkung des Fahrzeugs), inkl. Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, mit audiovisueller Warnung - Außenspiegel, elektrisch anklappbar - Toter-Winkel-Warner, in beiden Außenspiegeln (aktiv zwischen 12 km/h und 140 km/h)	Park & Go Premium	Parkassistent automatische - Erkennung von Längs- und Querparklücken bei einer Fahrgeschwindigkeit unter 20 km/h - Ausparken aus Längsparklücken, automatische Lenkung des Fahrzeugs - inkl. Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, mit audiovisueller Warnung
Parkpilot vorn und hinten	Quickheat Heizsystem	Räder: Leichtmetall 7,5 J x 18 mit 5 Doppelspeichen in BiColor/Schwarz mit Reifen 225/55 R 18
Räder: Reifen-Reparatur-Set mit Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)	Radio: Multimedia Radio Pro mit 10"-Touchscreen und volldigitalem 12"-Fahrerinfodisplay -Bluetooth-Audiostreaming -Automatische Musikerkennung -Freisprecheinrichtung -Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten -Smartphone-Integ. via Apple CarPlay und Android Auto -Anzeige u. Bedienung ausgew. Apps und Funkt.über das 7"-Touchscreen oder per Sprachbedienung, z.B. Navi.,Musik,Telefon - Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten -Lenkradfernbedienung -6 Lautsprecher 4x20 Watt, FM/AM -USB -Doppeltuner -Graphic Equalize	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+ Bietet größere Auswahlmöglichkeiten für Hörfunkprogramme. Digital ausgestra Radiosender und Verkehrsinformationen sind empfangbar.
Regensensor	Reifendruck-Warnung	Rückfahrkamera
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Sicherheitsgurte, höheneinstellbar, vorn - Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Gurtstraffer, hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten	Sicherheitsnetz
Sitze: Ergonomiesitz Fahrer u. Beifahrer	Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz mit Gütesiegel AGR, Fahrer - Länge, Höhe und Lehnenneigung manuell einstellbar - Sitzneigung,	Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 40:60 teilbarr und vorklappba

	elektrisch einstellbar - Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar - Ausziehbare Oberschenkelauflage, manuell - Tasche an Vordersitzrücken - Alle Sitze in Stoff Track Schwarz	
Solar Protect-Wärmeschutzverglasung stark getönt, im Fond	Spurassistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur ab 60 km/h durch Warnton und Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay	Start/Stop System - Verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion
Steckdose, 12 Volt in der Mittelkonsole, vorn	Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert Stoßfänger und Seitenverkleidungen sowie Radhäuser in Wagenfarbe lackiert	Telefon: Wireless Charging - Kabelloses Aufladen von Smartphones in der Mittelkonsole
Toter-Winkel-Warner	Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX, inkl. Top Tether Befestigungsösen, hinten außen und für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX auf dem Beifahrersitz	Wegfahrsperre
Winter-Ausstattung	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft



Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.


FAHRZEUGBILDER


















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP