Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002576077
Besichtigt am:	12.08.2026 08:59
Berichts-Nr:	11172122
FIN:	W1KZH5KB2PB139028



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Mercedes
Modell:	E
HSN / TSN:	1313 / HQU
Erstzulassungsdatum:	21.03.2023
Laufleistung:	94.039 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	SELENITGRAU - METALLICLACK
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	270 kW (368 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.939 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 9-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	210 Tag(e)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Fahrzeugausstattung

Ablage-Paket
Adaptives Bremslicht
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Anti-Blockier-System (ABS)
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
Außenspiegel Wagenfarbe
Ausstattungs-Paket: Business
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
Brillenfach im Dachhimmel integriert
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachreling (Aluminium)
Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-Paket
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fußmatten Velours
Fzg. ohne Modellbezeichnung
Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
Heckleuchten LED
Induktionsladeschale für Smartphone
Infotainment-Paket High-End
Infotainment-System: Remote Service (Plus)
Innenausstattung: Zierteile Aluminium
Innenraumlicht-Paket
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
KeyFree-Startsystem
Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
Knieairbag Fahrerseite
Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
Konnektivität-Paket
Kopf-Airbag-System vorn
Kraftstofftank: vergrößert
Kraftstofftank: vergrößert
Lenkrad (Leder Nappa)
Lenkrad mit Multifunktion
LM-Felgen
LM-Felgen
Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
Mercedes-Benz Notrufsystem
Metallic-Lackierung
Mild-Hybrid 286 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW)
Mittelkonsole Klavierlack-Optik
Modellpflege mit Code
Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
Park-Paket
Park-Paket
PRE-SAFE-System
PRE-SAFE-System
Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED High Performance
Seitenairbag (Sidebag) hinten

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

Seitenairbag (Sidebag) vorn

Seitenschweller Wagenfarbe

Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation

Servolenkung

Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sitze vorn elektr. verstellbar

Sitzheizung vorn

Smartphone integriert

Spiegel-Paket

Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

Standard Interieur

Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Touchpad (Mittelkonsole)

Vorrüstung car sharing

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zusatzheizung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.620,59
			Summe (ohne MwSt.):	€ 6.620,59

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	195,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	W1KZH5KB2PB139028
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11172122
vom: 12.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen