TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48175107
Auftrags-Nr / Referenz: 19394699
Besichtigungsdatum: 28.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Polestar 2 Single Motor 69kWh		
Kennzeichen	SB-T 257E	**Vehicle Identification number**	YSMVSEFE4PL117268
Erstzulassung	13.10.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	59.459 km
HSN/TSN	2219 / AAB 00006	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	80 kW	**Nächste HU**	10/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	29.174 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.390 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	50140057	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	4mm / 4mm	i.O.
2	245/45 R19 102V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	4mm / 4mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102V	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 6mm	i.O.
2	245/45 R19 102V	Sommerreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse hinten
2 USB-Anschlüsse vorne
Acoustic Vehicle Alert System - AVAS
Airbags, Fahrer und Beifahrer - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Airbags: SIPS Seitenairbags inkl. Innenseite
Alarmanlage - double locking - Alarm inclination sensor and motion sensor
Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Automatisches Bremsen nach einer Kollision
Außenspiegel automatisch anklappbar
Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar - Außenspiegel automatisch abblendend
Berganfahrassistent
Bluetooth
Bremslicht, drittes
CleanZone - Innenraumluftfilter
Connected Safety Connected Safety übermittelt Informationen zwischen dem eigenen Fahrzeug und anderen Fahrzeugen über das Internet. Die Funktion kann den Fahrer darüber informieren ob ein anderes Fahrzeug, das sich auf der aktuellen Fahrstrecke befindet, die Warnblinkanlage eingeschaltet hat oder Straßenglätte erkannt hat. Die Connected Safety-Kommunikation funktioniert nur zwischen Fahrzeugen, die mit der Funktion ausgestattet sind und in denen diese aktiviert ist.
Driver Alert Control
Einparkassistent vorn und hinten
Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen
Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay 12,3" - Progressiv - digital Display
Fensterheber elektrisch
Forward Collision Warning
Frontstaufach 41 Liter
Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat
Getriebe: Direktantrieb
Großes, vertikales Display mit Touchscreen 11,15"
Heckscheibenheizung
High Performance audio - 8 Lautsprecher/250 W
Infotainment powered by Android -inkl. Google Assistant, Google Maps, Google Play Store -Google service connectivity -Over-the-air (OTA) updates for life
Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
Integrierte e-SIM mit ständiges Internet Konnektivität
ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze
Kindersicherung elektrisch
Klimatisierung ECC 2-Zonen
Kollisionsvermeidung und Minderung - mit Bremsen und Lenken Unterstützung - Fahrzeug, Radfahrer u Fußgängererkennung
Kopfstützen vorne und hinten
Ladekabel (6 Meter) - 16A 11kW - Type 2, Mode 3
Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen - 10A 2,3kW - Schuko-Stecker, Type 2, Mode 2
LED-Scheinwerfer, adaptiv - Thor s Hammer Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar
Leuchtweitenregulierung automatisch
Navigationssystem
One pedal drive -regeneratives Bremsen
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Polestar Connect Dank Polestar Connect kann der Fahrer mit dem Polestar 2 kommunizieren. Mit der Polestar Connect-App lässt sich beispielsweise ohne Betreten des Fahrgastraums die Klimatisierung einschalten. Im Fahrzeug befinden sich Tasten zum Ausführen eines Pannen- oder Notrufs. Der Polestar 2 setzt bei einem Unfall sogar automatisch einen Notruf ab und führt einen Anruf aus, wenn es gestohlen wird.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Polestar Digital Key
Polster: geprägter Stoff mit 3D Etched deco
Radiozubehör: Digitalradio DAB +
Regensensor
Reifendruckkontrolle indirekt
Reifenreparaturset
Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt mit Reifen 245/45 R19 auf 8Jx19 ET50 vorn, 9Jx19 ET53 hinten
Rückfahrkamera
Rückleuchten, Full-LED - Voll-LED-Rücklicht mit persistent Lichtsignatur - aut.abblendbar
Schleudertrauma-Schutzsystem Bei einer Kollision bewegen sich die Rückenlehne und die Kopfstütze des Vordersitzes als Einheit mit dem Insassen mit, um dessen Hals zu stützen.
Schlüsselloses Öffnen und Starten - Fernbedienung für Zentralverriegelung inkl. Ladeklappe - Kofferraumdeckel elektrisch betätigt mit extra breitem Fußsensor
Servotronic
Sicherheitsgurte - Warnung für nicht angelegte Sicherheitsgurte, Gurtstraffer vorne und auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60)
Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn - Sitzmemory Fahrersitz - Lordosenstütze, vorn - 4-fach el. einstellbar
Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
Spurassistent (LKA) Der Spurassistent lenkt das Fahrzeug zurück in die Spur und/oder warnt den Fahrer mit Lenkradvibrationen.
Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle
Steckdose 12V im Kofferraum
Textilfußmatten
Vehicle Deceleration Control - ABS, Elektronische Bremsverteilung und Notbremsassistent
Verkehrszeicheninformationen, RSI Informiert mithilfe einer Kamera oder von Informationen des Sensus Navigationssystems über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote, Einbahnstraßen und verschiedene Zusatzschilder. Das Verkehrszeichen wird auf dem Tachometer oder im Head-up-Display angezeigt.
Wegfahrsperre
Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten




Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen