Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002661200
Besichtigt am:	22.09.2026 12:23
Berichts-Nr:	11487839
FIN:	TMBLE9NS8P8055899



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ATO
Erstzulassungsdatum:	14.09.2023
Laufleistung:	105.486 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.300 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT"(Fahrprofilauswahl 4x4) mit Off Road Schalter

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-f}hrung, DQ inkl. Emerg.Assist)

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

3 Schlüssel

3.Sitzreihe, mit Mittelarmlehne in der 2.Sitzreihe, Doppelboden im Kofferraum Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss

3-Zonen Klimaanlage

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfallkorb

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Ablageschale am Dachhimmel

Abwicklung Serie

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Allradantrieb

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe

Angehobener Ladeboden hinten

Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket Amundsen

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dachspoiler

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknieairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-

Family Paket

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gepäckraumleuchte

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

Hinterachsgewicht Ausführung 1
Innenleuchte im Fußraum
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klapptisch an Vordersitzlehnen
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallr{der 7J x 18 "ELBRUS"
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Müdigkeitserkennung
Navi Amundsen + Web radio
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Head-Up Display
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Servoschließung Heckklappe

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff + Leder

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet

Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Leder

Typprüfland Deutschland

USB vorne + hinten

Variante

Virtual Cockpit

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.400,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.100,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 9.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	314,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLE9NS8P8055899
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(22.09.2026 12:22)	Fahrzeuge auf Hagelschaden geprüft
(22.09.2026 12:22)	zum Zeitpunkt der Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung, eine Schadenserweiterung ist möglich

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBLE9NS8P8055899

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11487839
vom: 22.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen	
Kommentar	Fahrzeug bereits abgemeldet , laut Erstzulassung hauptunersuchung 09/2026 fällig

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



