DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002577750
Besichtigt am:	27.07.2026 21:50
Berichts-Nr:	11081690
FIN:	TMBLJ9NU0P5031109



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	29.06.2023
Laufleistung:	91.943 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz Dynamic rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.800 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

3 Schlüssel

3. Kopfstütze hinten

3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippenfür das DSG

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Aero Kappe schwarz matt

Allradantrieb

Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Ausstattung 1

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB ohne ACC

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
Kopfstützen für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "PROCYON" schwarz 7J x 18" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Matrix-Beam
Mit Adapter
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Navi Columbus + Web radio
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladeboden
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Pannen-Set
Parking Paket
Pedalen aus Edelstahl
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safety Paket
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schriftzugsatz Schwarz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tankdeckel

Technology Columbus Plus (Web Radio)

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
2	Bodenteppich	Verschlissen	Smart Repair
3	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.200,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBLJ9NU0P5031109 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026




Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11081690
vom: 27.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen




2 - Bodenteppich - Verschlissen - Smart Repair




3 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

