TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47335591

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	01.09.2026 / STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Fahrzeughalter	Proxima Goebenstrasse 16 65195 Wiesbaden
Amtliches Kennzeichen	WI-S 48
Fahrzeug-Identnummer	VR7BAHNS4RE039430

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**3.250,00 €**	**617,50 €**	**3.867,50 €**
basierend auf Reparaturkosten	3.310,00 €	628,90 €	3.938,90 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47335591

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.09.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Besichtigungsdatum / Ort	01.09.2026 / STELLANTIS &YOU (Frankfurt) Hanauer Landstr. 411 60314 Frankfurt
Fahrzeughalter	Proxima Goebenstrasse 16 65195 Wiesbaden
Amtliches Kennzeichen	WI-S 48
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Citroën
Modell / Verkaufsbezeichnung	C4
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ADM 00012
Fahrzeug-Identnummer	VR7BAHNS4RE039430
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	16.08.2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	54.241 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.199 ccm / 4
Leistung	96 kW

Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.755
Maße (L/B/H)	4355 x 1800 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Nächste SP / Prüfbericht	(Bericht lag nicht vor)

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/60 R18 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 195/60 R18 96H	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Drucksensor (Fehlermeldung) - Diagnose durchführen	150,00 €	150,00 €
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Blende rechts Kratzer-lackieren)	200,00 €	140,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern	490,00 €	490,00 €
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern	490,00 €	490,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	600,00 €	600,00 €
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	950,00 €	950,00 €
Summe (netto):			3.030,00 €	2.970,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Bordbuchmappe	80,00 €	80,00 €
2	Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil I	200,00 €	200,00 €
Summe (netto):		280,00 €	280,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch

normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Hubmittel nicht zugänglich
Fahrzeug stark verschmutzt Schadenausweitung möglich

Unterschrift Sachverständiger (Mathias Goldhammer)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 24 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47335591

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47335591

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.09.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Drucksensor (Fehlermeldung) - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Blende rechts Kratzer-lackieren)



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Blende rechts Kratzer-lackieren)



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47335591

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 01.09.2026



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / geriss… - erneuern



Beschädigung 7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern