TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48067507
Auftrags-Nr / Referenz:	23448899
Besichtigungsdatum:	09.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition		
Kennzeichen	STA-BO 86E	**Vehicle Identification number**	LYVUZH5V6SB052281
Erstzulassung	10.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	22.047 km
HSN/TSN	9101 / BUP 00012	**Kraftstoffart**	Hybr.B/E ext.aufl
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Onyx Black Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	228 kW	**Nächste HU**	10/2027
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Letzte Wartung	10/2026 bei 21.976 km	**Polsterart**	Teilleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	17415610	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	255/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung
Android Infotainmentsystem
Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz
Außenspiegel elektrisch einklappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie
Digital Services
Digitale Instrumentierung 2. Gen.
Drive Mode
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum
Heckklappenautomatik
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
Intelligent Speed Assist
Intelligentes Fahrerinformationssystem
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem)
Keyless Start
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad, lederfrei
Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Modell- und Motoremblem in Hochglanzschwarz
Notfall-Bremsleuchen
One Pedal Drive
Ottopartikelfilter
Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Winter-Paket
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze
Radio: Audiosystem High Performance Sound
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Doppelspeichen-Design Black Edition
Räder: Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport-Frontgrill: Black Edition, in Hochglanzschwarz
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
Türschwellerbereich in Wagenfarbe
Verbandskasten und Warndreieck

Bezeichnung
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: Fahrerassistenz-Paket
Paket: Licht-Paket
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
2	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Spoiler lackieren) - Kratzer - lackieren

Rückgabebestätigung Santander Consumer Leasing GmbH

Fahrzeugnutzer

Marc Borgmann
Name

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Vertragsdaten

17415610
Vertragsnummer

STA-BO 86E
Amtliches Kennzeichen

LYVUZH5V6SB052281
Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Annahmedaten

Das Fahrzeug wurde am 09.10.2026 um 13:00 an folgendem Standort

TÜV SÜD Service-Center Landsberg
Name

Hermann-Köhl-Straße 6
Straße, Hausnummer

86899 Landsberg am Lech
PLZ / Ort

mit einem Kilometerstand von 22047 zurückgegeben.

Zurückgegeben wurden zudem:

Fahrzeugschein oder ZB Teil I	ja	☒	nein	☐
Anzahl Fahrzeugschlüssel:		2		
Sommerradsatz	ja	☒	nein	☐
Winterradsatz	ja	☐	nein	☐
Allwetterradsatz	ja	☐	nein	☐
Kennzeichen vorn	ja	☒	nein	☐
Kennzeichen hinten	ja	☐	nein	☐

Mit diesem Formular wird die Rückgabe des Fahrzeuges dokumentiert. Feststellungen zum Zustand des Fahrzeuges werden nicht getroffen. Sie bleiben einer Begutachtung vorbehalten.

Datum	Name des Übergebenden	Unterschrift des Übergebenden
02.10.2026	nicht vor Ort	

Datum	Name des Übernehmenden	Unterschrift des Übernehmenden
02.10.2026	M.Felder	M. Felder