TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u.
Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 46451784
Auftrags-Nr / Referenz: 20653591
Besichtigungsdatum: 29.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model X		
Kennzeichen	GM-RB 26E	**Fahrgestellnummer**	7SAXCCE52PF395146
Erstzulassung	23.06.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	61.830 km
HSN/TSN	1480 / ABM 00010	**Kraftstoffart / Zylinder**	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr…	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Midnight Silver Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	218 kW / 0 ccm	**Nächste HU**	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.771 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52095841	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/45 R20 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	275/45 R20 110Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags - Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags vorne und Vorhangairbags, Seitenairbags hinten, Knie airbags vorne
Allradantrieb mit Dualmotor
Ambientebeleuchtung
Anhängerkupplung - Hochfeste Anhängerkupplung aus Stahl, Klasse II für Anhängelasten bis zu 2.250 kg
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, integrierter erweiterter Stabilitätskontrolle und durch das elektronische Fahrpedal aktiviertes regeneratives Bremssystem
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelich für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u.
Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Frontscheibe beheizbar Panorama Windschutzscheibe
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
ISOFIX-Kindersitzbefestigung
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad beheizt
Lenkrad: Standard
Luftreinigungsfilter HEPA für den Innenraum
Mittelkonsole
Navigation
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Radio: Premium-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung - Musik und Medien über Bluetooth von mehreren Geräten - 17-Zoll Touchscreen, 12,3-Zoll Display für Fahrer und 8-Zoll-Display in der zweiten Sitzreihe - Gaming-Computer mit 10 Teraflops Rechenleistung - Kompatibilität mit Drahtlos-Controllern
Räder: 20-Zoll Cyberstream Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Sitze für alle Insassen Belüftete Vordersitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Fünfsitzer Innenraum - 3er Sitzbank hinten
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz Innenraum - Ebenholz Dekor
Steckdose: USB-C
Traktionskontrolle
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u.
Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Ausstattungsliste ohne Gewähr.

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u.
Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Laufleistung




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten




Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u.
Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern