Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



SKODA Superb

SKODA Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG L&K

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMBLR7NP9P7024574**
Kilometerstand (km)	**134.314**
Erstzulassungsdatum	**21.12.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**200 PS**
Leistung kW	**147 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Graphit-Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Leder Executive-Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11642101**	Besichtigt am	**28.10.2026 08:24:10**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Nein**
Anzahl Schlüssel gesamt	**3**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Bridgestone	235/40 R 19 96 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Fußmatten	Loch	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 | Windschutzscheibe	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
5 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
6 | Alufelge hinten rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
7 | Reifen vorne rechts	Riss	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
8 | Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

4 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







6 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






7 | Reifen vorne rechts

Schadensart	**Riss**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






8 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

360° Umgebungskamera (Area-View)	Ablagefächer geschlossen, hinten	Ablagen
Adaptiver Abstandsassistent bis 210 km/h	Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A	Airbag, Fahrer-Knieairbag
Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne	Allradantrieb 4x4
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar
Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizbare Windschutzscheibe
Beleuchtetes Handschuhfach	Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
Dachhimmel Grau	Dachhimmel schwarz	Dachreling, eloxiert
Dekoreinlage Piano-Schwarz	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator	Digitales Kombiinstrument 10,2"
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Dynamischer Licht Assistent
Edelstahlpedalerie	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassist.
Elektrische Heckklappe	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fahrprofilauswahl	Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Fußraumbeleuchtung vorn	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl
Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.	Klimaanl. Air Care Climatronic (2-Zonen)
Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm	Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Ladekantenschutz aus Metall	LED-Ambientebeleuchtung
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne	Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad 2 Speichen
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leseleuchten vorn und hinten	Matrix-LED-Scheinwerfer
Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multikollisionsbremse	Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.	Paket: Assistenz Plus
Paket: Business Columbus (DSG)	Paket: Komfort Plus (Combi DSG)	Paket: Transport (Combi)
Polster: Lederausstattung Executive	Progressivlenkung	Räder: 18" Leichtmetallf. Propus Aero
Räder:19" Leichtmetallf. Canopus schwarz	Radio: Infotainmentsystem Bolero	Radio: Soundsystem CANTON
Radiozubehör: DAB+	Radiozubehör: In Car Communication	Radiozubehör: SmartLink+
Radiozubehör: Wireless SmartLink für App	Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Scheibenwaschdüsen beheizt	Schlafkopfstützen
Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte Superb
Sitz: Massage-Funktion	Sitze: Beheizbare Vordersitze	Sitze: Belüftete Vordersitze
Sitze: el einst. Vordersitze mit Memory	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar
SKODA Care Connect	Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln	Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.
Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.	Sunset
TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth	Textilfußmatten	USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A
Verchromte Elemente	Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
3 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**204**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**667**


FAHRZEUGBILDER




















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP