Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Unf.Tür hinten links / fixed acc. damage left back door

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



HYUNDAI IONIQ 6

HYUNDAI IONIQ 6 77,4 kWh 4WD Uniq

Fahrgestellnummer (FIN)	**KMHM541C5PA038469**
Kilometerstand (km)	**71.066**
Erstzulassungsdatum	**01.09.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**325 PS**
Leistung kW	**239 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Curated Silver**
Interieurfarbe	**Leder-/Kunstleder Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11614051**	Besichtigt am	**15.10.2026 11:41:02**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**13/04/2026,57160**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	245/40 R 20 99 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	245/40 R 20 99 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	245/40 R 20 99 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	245/40 R 20 99 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Goodyear	245/40 R 20 99 W	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Goodyear	245/40 R 20 99 W	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Goodyear	245/40 R 20 99 W	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Goodyear	245/40 R 20 99 W	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
3 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
5 | Seitenwand hinten links	Deformiert	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Tür vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
7 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
8 | Alufelge hinten rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
9 | Alufelge vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
10 | Alufelge vorne links	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
11 | Tür hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




2 | Innenraum



Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




3 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich











4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



5 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






6 | Tür vorne links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**













7 | Zusätzliche Räder


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


Kommentare: 3x Zubehörfelgen





8 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







9 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








10 | Alufelge vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




11 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



12 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

HERSTELLERAUSSTATTUNG

11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden	Ablagen	ABS, EBV
Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten	Airbag (Seitenairbags) vorn	Airbag Fahrer-/Beifahrer
Airbag: Center Airbag zw. Fahr./Beifahr.	Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten	Aktive Luftklappen in der Frontschürze
Alarmanlage	Allradantrieb	Ambientebeleuchtung in 2 Farben, individ
Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA)	Aufmerksamkeitsassistent (DAW)	Außenspiegel beheizbar
Außenspiegel elektrisch anklappbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel Unterseits Schwarz hochglä.
Ausstiegewarner (SEW)	Autobahnassistent 2.0 (HDA 2.0)	Batterieheizsystem und -vorkonditionieru
Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder	Beif. el.verst.mit Lendenwirbelstütze	Berganfahrassistent (HAC)
Bluelink-Telematikdienste	Dach: Glas-Schiebedach	Digitale Ausenspiegel (DSM)
Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display	Drive Mode (Eco,Normal,Sport,Custom)	Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Fensterheber elektrisch	Fensterrahmeneinfassung in Schwarz hochg	Fernlichtassistent (HBA)
Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas	Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv	Getriebe: 1-stufiges-Reduktionsgetriebe
Head-up-Display	Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funk	Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltaut.
Heckspoiler mit integr. 3. Bremsleuchte	Innenspiegel automatisch abblendend	Insassenalarm (ROA)
Isofix-Kindersitzbefestigung hinten	Kindersicherung hinteren Türen (man.)	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	Lackierung: Metallic	Lackierung: Mineraleffekt
Laden: 800-Volt-Technologie	Laden: ICCB Ladekabel mit Schuko St.	Laden: Ladekabel Typ 2
LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten	LED-Rückleuchten im Pixel-Design	LED-Tagfahrlicht
Lenkrad Höhen- und längsverstellbar	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion	Lenksäule: längs- undneigungsverstellbar
Leuchtweitenregulierung, manuell	Lichtsensor	Matrix-LED-Scheinwerfer -Projektionstech
Mittelarmlehne vorne/hinten	Multikollisionsbremse (MCB)	Navigationssystem:12,25-Zoll-Touchscreen
Notbremsassistent 2.0 (FCA 2.0)	Notrufsystem (eCall)	Paket: Park
Paket: Sitz	Parkbremse, elektronisch (EPB)	Pedale in Aluminiumoptik
Privacy-Verglasung	Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfu	Räder: LM 18,Reifen 225/55 R18
Räder: LM 20,Reifen 245/40 R 20	Radiozubehör: BOSE Soundsystem	Regensensor
Reifen-Reparatur-Kit	Riefendruck-Kontrollsystem (TPMS)	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne,60:40 get.,umkla	Schaltwippen zur Einstellung der Rekuper	Servolenkung
Sicherheitsgurte	Sicherheitsgurte	Sitze: Fahrersitz el. einstell.
Sitze: Sitzheizung hinten	Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverste	Smart-Key mit Start/Stopp Knopf
Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefu.	Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA &	Steckdose unter der Rücksitzbank 230V
Steckdose, 12-Volt, vorne	Totwinkelassistent aktiv (BCA)	Türgriffe elektrisch ausklappbar
USB-C Ladeanschlüss 2x vorne im Ablagefa	Verglasung rundum getönt	Verkehrszeichenerkennung (ISLA)
Wärmedämmende Frontscheibe	Wärmepumpe	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: vollständig

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**196**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**157**
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**159**		

FAHRZEUGBILDER





