DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

# Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | ZAC5JACL3 PJK08781 | Fabricante | JEEP | Fecha de Mantenimiento | - |
| Matrícula | 6767MHG | Modelo | AVENGER 1.2 G 74kW (100CV) Summit | kilometraje Mantenimiento | - |
| Fecha matriculación | 31/05/2023 | Año | - | Color | Desconocido |
| Cuentakilómetros | 106 394 km | Cilindrada | - | Acolchado | Desconocido |
| Clase de motor (combustible) | - | Tipo de carrocería | - | Fecha de la próxima MOT | - |
| asiento | - | Transmisión | - | CO2 | - |
| Puertas | - | Velocidades | - | | |

## Detalles de Inspección

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de tasación | 29/09/2026 | Parque | CAMPA CARPIO |



## Equipamiento Genérico

## Elemento extraíble

## Documento técnico

## Neumáticos

## Daños

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Bandeja trasera |
| Posición | Trasero |
| Daños | Roto |
| Intensidad | - |
| Operación | Sustitución |

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Junta contorno de puerta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Roto |
| Intensidad | - |
| Operación | Sustitución |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moqueta de piso |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Smart Repair |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Abollado & Impacto |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Abollado & Impacto |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moldura de aleta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Abollado & Impacto |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**9**




| | |
|---|---|
| Elemento | Portón trasero o maletero |
| Posición | - |
| Daños | Abollado |
| Intensidad | - |
| Operación | Smart Repair |

**10**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Abollado & Impacto |
| Intensidad | - |
| Operación | Reparación |

**11**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llanta de aleación 17' |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Smart Repair |

**12**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Intensidad | - |
| Operación | Smart Repair |

## Costos estimados de la reparación

| | |
|---|---|
| **Total** | **820,04€** |

Exportación PDF | Exportación foto