DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002645986
Besichtigt am:	16.09.2026 09:02
Berichts-Nr:	11449021
FIN:	WAUZZZFY2R2080043



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	04.09.2024
Laufleistung:	20.624 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythosschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Abwicklung Serie

AdBlue-Tank

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling in Schwarz

Dachspoiler

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V

Ganzschutzhaube (System Konfektionshaube)

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

Gurtanlegekontrolle

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Ladeboden

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne Ablagepaket

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Alcohol Interlock

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gefahrenalarmsystem

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kennzeichenträger vorn

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittstufe

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

PKW-Ausführung

quattro

quattro mit ultra Technologie

Räder der Serie

Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

S line

S tronic (für Allrad)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Spurverlassenswarnung

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer 8

Stoff Synonym

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2029

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Trennnetz	Fehlt	Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY2R2080043 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen


2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11449021
vom: 16.09.2026

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

2 - Trennnetz - Fehlt - Ersetzen

