Español

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	1C4PJDEW9 NP033125	Fabricante	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1030MCY	Modelo	RENEGADE S 4xe 1.3 PHEV 177kW(240CV) AT	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	22/12/2022	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	101 531 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	13/08/2026	Parque	CAMPA CARPIO		



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Cable de carga rápida Type 2 Mode 3
Posición	Interior
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5




Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

9



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

10



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Lateral Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

14



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

Costos estimados de la reparación

Total	**877,64€**

Exportación PDF | Exportación foto